宿松县五里农科队地块土壤 污染状况调查报告

(备案稿)

委托单位: 宿松县人民政府松兹街道办事处

编制单位:安徽方中科技集团有限公司

二〇二三年十一月

项目名称: 宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告

编制单位:安徽方中科技集团有限公司

项目负责人:郑静静 助理工程师

报告审核人: 唐正凤 工程师

曾佳令 高级工程师

编制单位签名表:

序号	姓名	职责	职称	身份证号	联系电话
1	郑静静	人员访谈、现场踏 勘、报告编制	助理工程师	152327199205030521	13275866682
2	余勇	现场采样、检测	助理工程师	342425198805152411	18655195478
3	唐正凤	报告初审	工程师	511024198707173860	18656668082
4	曾佳令	报告审核	高级工程师	522425198006286310	13985357689

宿松县松兹街道办事处文件

兹政 (2023) 88号

签发人: 李东海

关于申请对《宿松县五里农科队地块土壤污染 状况调查报告(送审稿)》进行专家评审的函

市生态环境局:

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条第二款,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。我单位于2023年10月委托安徽方中科技集团有限公司对宿松县五里农科队地块进行土壤污染状况调查。

安徽方中科技集团有限公司调查工作展时间为 10 月。根据调查,地块占地面积为 1026.38m²、地理位置位于安徽省宿松县松兹街道人民东路北、白洋河路西,地块历史为农村集体用地(农用地),地块利用现状为农用地。地块规划为商住混合用地。地块内无异味,无垃圾及其他包装物,无有毒有害物质的堆存、使用和处置。地块内无危险废物的堆存。地块历史上无工业企业生

产活动,无管线和污水收集管线。故初步判断地块内无污染的可能。通过 XRF、PID 现场快检设备检测,土壤重金属汞、铅、镍、镉、砷和铜均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地的筛选值,锌和铬均未超过《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T67-2020)第一类用地筛选值。按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),调查工作可结束,无需进行后续第二阶段调查。调查结论为:经第一阶段调查,该地块不属于污染地块。

根据《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤(2019)63号)要求,现将《宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告(送审稿)》报你单位,申请由你单位会同市自然资源和规划局对该报告进行专家评审。

附件: 1. 申请表

- 2. 申请人承诺书
- 3. 报告出具单位承诺书

宿松县人民政府松兹查道办事处 2023 年 10 月 24 日 (联系人: 张智·息话: 3505566020)


建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审申请表

项目名称	宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告						
报告类型	口土壤污 口土壤污	染状况调查 染风险评估 染风险管控效果 染修复效果评估	The state of the s				
联系人	张智	联系电话	13505566020	电子邮箱	1		
地块类型	污染风险 ②用途变		详查、监测、现 转管理、公共服务 5地块		State en lande		
土地使用权取得时间 (地方人民政府以及 有关部门申请的,填写 土地使用权收回时间)	年 月 日 前土地使用权人						
29° 27. CD 144-144. Jr							
建设用地地点	经度:						
四至范围 (可另附图) 注明拐点坐标(2000 国家大地坐标系)			占地面积 (m²)	1026.38			
行业类别(现状为工矿 用地的填写该栏)	□有色金属冶炼□石油加工□化工□焦化□电镀□制革□危险废物贮存、利用、处置活动用地□其他						
有关用地审批和规划 许可情况	□已依法办理建设用地审批手续 □已核发建设用地规划许可证 □已核发建设工程规划许可证						


规划用途	②第一类用地: 包括 GB50137 规定的②居住用地 R □中小学用地 A33□医疗卫生用地 A5 □社会福利设施用地 A6 □公园绿地 G1 中的社区公园或者儿童公园用地 □第二类用地: 包括 GB50137 规定的□工业用地 M □物流仓储用地 W ☑商业服务业设施用地 B □道路与交通设施用地 S □公共设施用地 U □公共管理与公共服务用地 A (A33、A5、A6 除外)□绿地与广场用地 G (G1 中的社区公园或者儿童公园用地除外)□不确定
报告主要结论	经调查地块的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场快筛, 确认地块无明确造成土壤污染的来源。根据相关技术规范规定,得出 该地块不属于污染地块的结论。

申请人:(申请人为单位的盖章,重请人为个人的签字)

年 月 日







申请人承诺书

本单位(或者个人)郑重承诺:

我单位(或者本人)对申请材料的真实性负责;为报告出具单位提供的相应资料、全部数据及内容真实有效,绝不弄虚作假。

如有违反,愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担 全部法律责任。

承诺单位: (

法定代表人(或者申请个人): (签名

年 月 日

报告出具单位承诺书

本单位郑重承诺:

我单位对 宿松县五里农科队

地块土壤

污染状况调查报告的真实性、准确性、完整性负责。

本报告的直接负责的主管人员是:

姓名: 曾佳令 身份证号: 522425198006286310 负责篇章: 审核 签名: 含仁全 本报告的其他直接责任人员包括:

姓名: 郑静静 身份证号: 152327199205030521 负责篇章: 编写 签名: 郑静静 身份证号: 511024198707173860 负责篇章: 校核 签名: A 知识 如出具虚假报告, 愿意承担全部法律责任。

承诺单位:



法定代表人: (签名)

涛杨印之

2023年10月24日

关于召开望江县漳湖镇回民村红色教育培训 中心建设项目等地块土壤污染状况 调查报告专家评审会的通知

各有关单位:

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》及《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(原环保部第42号令)等要求,我局会同市自然资源和规划局定于2023年11月16日在安庆市召开《望江县漳湖镇回民村红色教育培训中心建设项目》等21宗地块(见报告清单)调查报告专家评审会,委托安徽质环检测科技有限公司担任评估单位。请有关单位代表及专家届时到会。

一、会议时间

2023年11月16日 (9:00-18:00)

二、会议地点

会议地点:安庆世纪缘酒店五楼小会议室

联系人: 吴惠 18815662130

三、参会人员

 安庆市生态环境局
 自定

 安庆市自然资源和规划局
 自定

 太湖县生态环境分局
 自定

 太湖县自然资源和规划局
 自定

望江县生态环境分局 自定 望江县自然资源和规划局 自定 宿松县生态环境分局 自定 宿松县自然资源和规划局 自定 望江县漳湖镇回民村村民委员会(委托单位) 自定 望江县漳湖镇幸福村村民委员会(委托单位) 自定 宿松县人民政府松兹街道办事处(委托单位) 自定 太湖县土地收购储备中心(委托单位) 自定 太湖县弥陀镇界岭村村民委员会(委托单位) 自定 太湖县江塘乡人民政府(委托单位) 自定 太湖县新仓镇人民政府 (委托单位) 自定 太湖县百里镇人民政府(委托单位) 自定 太湖县公安局交通管理大队 (委托单位) 自定 太湖县第二人民医院(委托单位) 自定 安徽方中科技集团有限公司(编制单位) 自定 安徽中祥环境科技有限公司(编制单位) 自定 合肥市斯康环境科技咨询有限公司(编制单位) 自定 安徽峻熙环保科技有限公司(编制单位) 自定 安徽辉宏环境科学研究有限公司 (编制单位) 自定 评估单位 自定

四、邀请专家

安乐生 安庆师范大学

教授

张 启 南大环境规划设计研究院 (江苏) 有限公司 高工 孙协龙 安徽金联地矿科技有限公司 高工

五、会议议程

- (1) 现场踏勘;
- (2)委托单位介绍项目相关情况;
- (3)编制单位汇报项目评价文本;
- (4) 专家及与会代表提问,环评单位及建设单位答疑;
- (5)专家组讨论,形成审核意见。

六、安庆市生态环境局评审会廉政公告

评审工作人员以及参加技术评审的专家应严格遵守规定:

- 不得收取建设单位、编制单位的咨询费、劳务费以及任何 名义的礼品、礼金、有价证券等。
- 2. 不得在建设单位、编制单位报销应由评估中心或个人负担 的任何费用。
- 不得接受建设单位、编制单位的邀请,参加宴请、旅游、 社会营业性娱乐场所的活动以及任何赌博性质的活动。
 - 4. 不得向建设单位、编制单位提出工作以外的要求。
- 不得对建设单位、编制单位作出与技术评审事项有关的承诺。
- 6. 专家不得参加自己参与编制或提供前期技术咨询的项目评 审。

- 7. 参加技术评审的专家对项目评审后续的咨询不得收取费 用。
 - 8. 不得有任何妨碍技术评审科学、客观、公正的行为。

注: 编制单位陪同专家及与会代表踏勘项目现场,项目负责人须全程 参会并汇报(请编制单位带好监测报告原件,项目负责人带齐相关证件备 查)。

> 安庆市生态环境局 2023年11月14日

报告清单:

- 《望江县漳湖镇回民村红色教育培训中心建设项目地块土壤污染状况调查报告》
- 《望江县漳湖镇幸福村为民服务中心及文体广场建设项目地块 土壤污染状况调查报告》
- 《望江县城区奎文路东侧、望江大道北侧 2023-35 建设项目地 块土壤污染状况调查报告》
- 4. 《宿松东北新城东区 B07-01 地块土壤污染状况调查报告》
- 5. 《宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告》
- 6. 《宿松县松兹街道牌楼安置区地块土壤污染状况调查报告》
- 《TH-04 单元 11-08 (普贤路南五羊路东側)地块土壤污染状况调查报告》
- «TH-04 单元 09-07b (骑龙路东陈凤路北侧) 地块土壤污染状况调查报告》
- 《TH-04 单元 10-02 (海会路东、花园东路北)地块土壤污染 状况调查报告》
- 10. 《TH-04 单元 10-06 (海会路东、花园东路南)地块土壤污染 状况调查报告》
- 11. 《TH05 单元 11-02a (天华路东晋湖路南侧) 地块土壤污染状况调查报告》
- 12. 《高坦北路东汪洋路北侧拟处置地块土壤污染状况调查报告》
- 13. 《老城 A-02-003 (北门路东城北路北侧) 拟处置地块土壤污染状况调查报告》
- 14. 《老城北门路西侧棚户区拟处置地块土壤污染状况调查报告》
- 15. 《界岭村方家组村民活动中心建设项目地块》
- 16. 《新建安庆至九江铁路(太湖段)江塘安置点项目地块》
- 17. 《新仓镇沙坝、金鸡、惠民、同兴、鸣山村安置点地块》
- 18. 《太湖县百里镇敬老院虹桥分院地块土壤污染状况调查报告》
- 19.《太湖县公安局花凉亭派出所及太湖县公安局交通管理大队二中队业务用房和道路交通事故快处中心地块土壤污染状况调查报告》
- 20.《太湖县交通指挥中心业务技术用房、车驾管服务大厅及机动车驾驶人考试中心地块土壤污染状况调查报告》

21. 《太湖县第二人民医院地块土壤污染状况调查报告》

宿松东北新城东区 B07-01 等 3 个地块土壤污染状况调查报告

专家技术审查会的参会人员登记表

2023年11月16日

=	10	9	∞	7	6	5	4	w	2	1	中年
_	\$3.43×	A STATE OF THE STA	32 16	公里	からら	WA CHARLES TO SERVICE	20.0%	A Vo	るままな	No.	姓名
	4]L	治學公本學及其面在1800名	1777 725 825 85 M	TWO AND AND S	高於京流 挑光 4 态 品 收 后 局	はんなる	minno	大ないゆんか	是约克河茶地对部的路公司	有了大百八卷秋柳竹公计研究的	工作单位
							600	mis	8- 1-	ار تاب	职 称/职 务
			13505766026	12865121567	1369664408		18095335591	1,2955562"1	18956009179	[\$75/87983]	联系方式
								专家	专家	本。秦	备注

《宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告》 专家评审意见

2023年11月16日,安庆市生态环境局、安庆市自然资源和规划局组织召开了《宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告》(以下简称报告)技术评审会。会议委托安徽质环检测科技有限公司担任评估单位,参加会议的有安庆市宿松县生态环境分局、宿松县自然资源和规划局、宿松县人民政府松兹街道办事处(委托单位)、安徽方中科技集团有限公司(报告编制单位)。会议邀请3名专家组成技术评审组(名单附后)。与会代表和专家查看了地块影像资料,听取了报告编制单位的汇报,经质询和讨论,形成意见如下:

一、报告编制基本符合相关技术导则要求,调查得出该地块不属于污染地块的结论可信。报告通过评审,修改完善经专家确认后可上报。

二、修改完善建议

- 完善地块土壤、水文地质等环境资料及用地性质资料,强化 地块及周边现状与历史分析。
- 补充快筛点位与样品代表性说明,强化地块与对照点数据分析,核实快筛点坐标;完善不确定性分析与调查结论表述。
 - 3. 进一步规范报告编制,完善相关图表、附件。

专家组: ろいかよう

长尾

2023年11月16日

摘要

根据 2019 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。宿松县五里农科队地块(以下简称调查地块)原为农用地,现规划为商住混合用地,土地用途发生变更,按照规定需进行土壤污染状况调查。2023 年 10 月,安徽方中科技集团有限公司受宿松县人民政府松兹街道办事处委托,对调查地块开展土壤污染状况调查工作。

(一) 地块概况

调查地块位于安徽省安庆市松兹街道人民东路北、白洋河路西,东侧为白洋河路、居民区,南侧为人民东路、居民区,西侧为农用地和居民区,北侧为居民区。调查地块中心坐标为: E116.138286°, N30.151392°; 本次调查地块总占地面积为1026.38m²(合1.5396亩)。调查地块规划为商住混合用地,属于建设用地中第一类用地。

(二)污染识别

调查工作于2023年10月期间开展,项目组通过现场勘查、人员访谈、历史使用情况调查。确定调查地块历史上为农村集体用地(农用地),无工业企业存在。现场踏勘结果:地块内主要种植蔬菜并存在一条道路,整体未发现污染痕迹,现场无异味。地块周边500m区域主要为居民区、医院等,历史及现状均无重点排污生产企业活动,未发生环境污染事件。经分析,周边环境对本地块造成环境影响的可能性较小,亦无其他可能造成污染的潜在污染源,基本判断该地块不存在污染的可能性。根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源,则认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束。为保证调查结果准确性,排除不确定因素,本次调查增加了现场土壤样品快速检测。在地块内共布设5个土壤快筛监测点位,地块外布设2个对照点。利用XRF、PID现场快检设备检测地块土壤重金属和有机物,以准确判断地块土壤环境情况。

(三) 主要结论

根据上述调查结果,该地块未曾作为工业生产企业用地,无工业固废储存、地下储罐、地下输送管道,地块周边城东加油站环境污染风险可控,三废处置得当,未发生过环境污染事件。综合以上资料,调查地块内不存在潜在污染源。通过第一阶段资料收集、现场踏勘、人员访谈及现场快速检测,调查确认调查地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源。本调查地块不属于污染地块,无需开展土壤污染状况第二阶段调查,本地块土壤污染状况调查活动结束。

目录

1	前言		1
2	概述		2
	2.1	调查的目的和原则	2
		2.1.1 调查目的	2
		2.1.2 调查原则	2
	2.2	调查范围	2
	2.3	调查依据	5
		2.3.1 法律法规	5
		2.3.2 相关标准	6
		2.3.3 相关技术导则	6
		2.3.4 相关技术指南	6
		2.3.5 其他相关资料	6
	2.4	调查方法	6
3	地块机	私况	8
	3.1	区域环境概况	8
		3.1.1 区域位置	8
		3.1.2 地形地貌	0
		3.1.3 地质构造1	1
		3.1.4 气候气象	3
		3.1.5 水文特征	4
	3.2	地块水文地质概况1	.7
		3.2.1 土层性质	.7
		3.2.2 地下水类型及埋藏条件1	9
	3.3	敏感目标1	9
	3.4	地块的现状和历史2	21
		3.4.1 地块的现状	21
		3.4.2 地块的历史	24
	3.5	相邻地块的现状和历史2	26

3.5.1 相邻地块的现状	26
3.5.2 相邻地块的历史	29
3.6 地块未来用地规划	39
4 资料分析	40
4.1 政府和权威机构资料收集分析	40
4.2 其他资料收集分析	41
4.3 潜在污染源分析	41
4.3.1 地块内潜在污染源分析	41
4.3.2 相邻地块潜在污染源分析	42
5 现场踏勘和人员访谈	50
5.1 现场踏勘	50
5.1.1 地块现状环境描述	50
5.1.2 现存构筑物	50
5.1.3 固体废弃物和危险废物	50
5.1.4 外来堆土	50
5.1.5 水环境	50
5.1.6 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析	50
5.1.7 各类槽罐内的物质和泄漏评价	50
5.1.8 管线、沟渠泄漏评价	50
5.1.9 污染物迁移环境因素分析	50
5.1.10 踏勘小结	51
5.2 人员访谈	51
5.2.1 访谈小结	57
5.3 土壤检测情况	58
5.3.1 现场采样分析	58
5.3.2 质量保证和质量控制	60
5.3.3 采样前准备	61
5.3.4 土壤样品采集	61
5.3.5 土壤评价标准	62

5.3.6 采样检测结果与评价	62
5.3.7 采样快筛结果分析与评价	64
5.3.8 快筛小结	64
6 调查资料关联性分析	65
6.1 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析	65
6.2 资料收集、现场踏勘、人员访谈的差异性分析	65
7 结果和分析	66
7.1 调查结果分析	66
7.1.1 资料分析	66
7.1.2 现场勘查结果分析	66
7.1.3 人员访谈结果分析	66
7.2 不确定性分析	67
8 结论和建议	68
8.1 结论	68
8.2 建议	68
9 附件	69
附件 1 相关批复	69
附件 2 地块地勘资料	71
附件 3 地块未来规划	83
附件 4 人员访谈记录表	84
附件 5 现场采样照片	91
附件 6 快筛记录	99

1 前言

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日起实施)第五十九条,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块,变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。根据《安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅关于委托开展建设用地土壤污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审工作的通知》(皖环发(2022)51号)、《关于强化用途变更的建设用地联动监管的通知》(皖环函(2021)1010号)、等文件要求,用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的(包括"工改商"、"工改文"等变更为公共管理与公共服务用地的)纳入建设用地土壤污染状况调查名录,需依法开展土壤污染状况调查,编制土壤污染状况调查报告。

宿松县五里农科队地块位于安徽省安庆市松兹街道人民东路北、白洋河路西,东侧为白洋河路、居民区,南侧为人民东路、居民区,西侧为农用地和居民区,北侧为居民区。总占地面积为 1026.38m²(合 1.5396 亩)。地块历史用地类型为农村集体用地(农用地),根据《宿松县老城区 LCO4-03-04 地块内原五里乡农科队用地控制性详细规划》,该地块规划为商住混合用地,属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第一类用地。根据相关政策要求,需进行土壤污染状况调查,宿松县人民政府松兹街道办事处委托安徽安徽方中科技集团有限公司对宿松县五里农科队地块开展土壤污染状况调查工作。安徽安徽方中科技集团有限公司组织技术人员于 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日,对该地块开展了资料收集、现场踏勘、人员访谈、现场快测等工作,在此基础上进行了污染识别和评估,编制了《宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告》。

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

- (1)通过对本地块进行现场踏勘、资料收集分析及人员访谈,初步识别该 地块可能存在的污染情况,并编制科学合理的土壤污染状况调查报告;
 - (2) 提出下一步工作建议。

2.1.2 调查原则

本报告编制按照环境保护的要求,采用科学、经济、安全、有效的措施进行综合设计,遵循原则如下:

针对性原则: 针对地块的特征和潜在污染物特征,进行污染物浓度和空间分布调查,为地块的环境管理提供依据。

规范性原则: 采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程,保证调查过程的科学性和客观性。

可操作性原则:综合考虑调查方法、时间和经费等因素,结合当前科技发展和专业技术水平,使调查过程切实可行。

2.2 调查范围


本次调查的地块位于安徽省安庆市松兹街道人民东路北、白洋河路西,东侧为白洋河路、居民区,南侧为人民东路、居民区,西侧为农用地和居民区,北侧为居民区。调查地块中心坐标为: E116.138286°, N30.151392°; 本次调查地块总占地面积为 1026.38m²(合 1.5396 亩)。拐点坐标见表 2.2-1 所示,地块调查范围示意图如图 2.2-1 所示,地块红线图如图 2.2-2 所示。



图 2.2-1 地块调查范围示意图

表 2.2-1 调查范围拐点坐标一览表

沙田和 上	CGC	S2000 坐标		
边界拐点	X (m)	Y (m)		
J1	3337229.449	39416961.520		
J2 3337229.633		39416971.400		
Ј3	3337227.760	39416991.930		
J4	3337215.827	39416987.060		
J5	3337213.684	39416990.730		
J6	3337210.122	39417002.310		
J7	3337208.471	39417004.250		
Ј8	3337205.804	39417007.920		
J9	3337192.278	39417003.592		
J10	3337198.363	39416987.925		
J11	3337199.972	39416983.783		
J12	3337209.738	39416958.640		
J1	3337229.449	39416961.520		






图 2.2-2 地块红线图

2.3 调查依据

2.3.1 法律法规

- (1)《中华人民共和国环境保护法》, (2015年1月1日起实施);
- (2)《中华人民共和国土壤污染防治法》, (2019年1月1日起实施);
- (3)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》, (2020年4月29日修订):
 - (4) 《中华人民共和国水污染防治法》,2018年修订版;
 - (5) 《中华人民共和国大气污染防治法》,2018年修订版;
 - (6) 《中华人民共和国土地管理法》,2020年修订版;
- (7)《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意见》(环办土壤〔2019〕47号):
- (8) 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31 号),2016年5月28日起施行:
 - (9)《安徽省实施〈中华人民共和国土壤污染防治法〉办法》(2023年1月1日);
- (10)《安徽省人民政府关于印发<安徽省土壤污染防治工作方案>的通知》 (皖政(2016)116号));
- (11)《安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅关于强化用途变更的建设用地 联动监管的通知》(皖环函〔2021〕1010号)。
- (12) 《安徽省污染地块土壤环境管理暂行办法》(皖环函〔2018〕1123 号,2018年8月28日):
- (13)《安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅安徽省经济和信息化厅安徽省住房和城乡建设厅关于强化污染地块联动监管坚决防止违规开发利用的通知》 (皖环函(2021)329号);
- (14)《安徽省生态环境厅安徽省自然资源厅关于委托开展建设用地土壤 污染风险评估报告、风险管控和修复效果评估报告评审工作的通知》(皖环发 (2022)51号);
- (15)《关于印发安庆市土壤污染防治工作方案的通知》(2017年3月16日);

(16) 《宿松县人民政府关于印发宿松县土壤污染防治工作方案的通知》 (松政〔2017〕8号)。

2.3.2 相关标准

- (1)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018):
 - (2)《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T 67-2020)。

2.3.3 相关技术导则

- (1)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019);
- (2)《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019);
- (3) 《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ 25.3-2019);
- (4)《建设用地土壤污染风险管控和修复术语》(HJ 682-2019);
- (5) 《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)。

2.3.4 相关技术指南

- (1) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》 (环发〔2017〕72号);
- (2)《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》。

2.3.5 其他相关资料

- (1)《宿松县老城区 LCO4-03-04 地块内原五里乡农科队用地控制性详细规划》;
 - (2) 《宿松康复医院门诊大楼岩土工程勘查报告(详勘)》。

2.4 调查方法

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019),建设用地土壤环境调查一般包括三个阶段(见图 2.4-1)。本次调查属于地块土壤污染状况调查中的第一阶段土壤污染状况调查。

- (1)根据开展土壤污染状况调查工作的目的,针对所需的不同资料和信息, 采用多种手段进行调查;
- (2)通过人员访谈、资料收集,获取调查地块内的历史用途,地块规划情况等;
- (3)根据获取的相关信息与资料,通过资料检索查询挖掘获取更为丰富的调查区相关信息,识别调查区可能存在的污染情况及环境风险:

- (4) 通过现场快速检测, 获取土壤中污染物的定性检测信息;
- (5)综合整理、分析上述各阶段获得的资料及快速检测数据,编制土壤污染状况调查报告,形成基本结论,并针对当前结论进行不确定性分析,提出开展后续工作的相关建议。

本次土壤状况调查为第一阶段,具体工作流程如下图:




图 2.4-1 土壤污染状况调查的工作内容与程序

3 地块概况

3.1 区域环境概况

3.1.1 区域位置

安庆市,简称"宜",安徽省辖地级市,位于安徽省东北部和西南部,长江下游北岸,西接湖北省黄冈市,南邻江西省九江市,北界合肥市和六安市,东邻铜陵市枞阳县,南与池州市隔江相望,介于北纬 29°47′~31°16′、东经115°45′~117°44′,总面积 13589.99平方千米,属北亚热带湿润气候,全市总面积13589.99平方千米。截至2022年10月,安庆市下辖3个区、5个县,代管2个县级市。截至2022年末,安庆市常住人口为415.6万人。

宿松县位于安徽省西南边陲的皖、鄂、赣三省的结合部,地处长江下游之首的北岸。地理坐标为东经 115°52′~116°34′40″,北纬 29°47′20″~30°25′30″。东与望江县湖面毗连,南滨长江与江西省湖口县、彭泽县隔江相望,西和湖北省黄梅县、蕲春县接壤,北连太湖县,面积 2393.53 平方千米。县境南北纬差 38′10″,相距 72 千米;东西经差 42′40″,相距 67 千米。

项目地块位于安徽省安庆市松兹街道人民东路北、白洋河路西,总占地面积为 1026.38m²(合 1.5396 亩),地块现状为农用地。用地规划是作为商住混合用地,地理位置见图 2.1-1。




图 3.1-1 地块地理位置图

3.1.2 地形地貌

宿松县城区属丘陵地带,东部有雷公岭,南部有河西山,北部有将军山、桐梓坡、钱家山,西部有王屋山,地势呈北高南低之势,海拔高度(黄海高程)在 16~80米之间。

县西北部为大别山余脉,属山区(黄海高程 70 米以上),多为黄红及黄色壤土质,主要山峰有罗汉尖、三面尖、芙蓉寨等。罗汉尖(高程 1010.5 米)耸立在西北角与湖北省蕲春县交界处。

中部为蜿蜒起伏的丘陵区,多为黄壤、黄红壤土质,分布于竹墩长河以北地区,区域中有形如带状的横山(黄海高程 311.7 米)。

南部为较空旷平坦的江、湖水面及洲(圩)区,分布于竹墩河以南、长江以北,洲(圩)区是发展淡水养殖业的良好基地。

全县地势由于受燕山运动的强烈波及,故西北高、东南低,依次为中山、低山、丘陵、岗地、湖泊和平原,呈阶梯状下降。根据绝对高度、相对高度及坡度和形态,可分9种类型。

中山绝对高度 800—1000 米,相对高度大于 765 米。分布在本县西北部,属大别山余脉的延伸地带。境内海拔 800 米以上山峰有 8 座,其中罗汉尖海拔 1015.5 米,三面尖 1003.9 米。中山主要由古生代浅变质岩系的花岗片麻岩组成。山地坡度陡,一般在 30 度以上,最陡可达 60 度左右。由于流水冲刷强烈,局部岩石裸露,陡坡和山体上部土层浅薄,并且石质性强,但有机物累积明显,自然肥力高于其他地区,适应于发展林业。

低山分布在县西北中山山体两侧,与中山连成整体,山地山脉由西北向东南延伸。低山由浅变质岩系的云母片麻岩各种斜长片麻岩、间夹磷矿石组成。山体坡度 20-30 度。局部可达 40 度,由于人为及风化作用,植被损坏严重,部分岩石裸露,土层浅薄差异大,农作物产量不高。中、低山区面积为 346.22 平方公里,占全县总面积的 14.46%,分布在陈汉、二郎(铜铃乡东、南、北 3 个村);梅墩(东塌、且寄、黄大 3 个村);凉亭(趾凤乡、柳溪乡东山村)。

丘陵是本县最大的自然区,有 854.08 平方公里。丘陵区北接中、低山区,南临湖泊、圩坂相间,近山多坂,近湖多圩,分布在长铺、程岭、高岭、许岭、下仓、九姑、佐坝、二郎和凉亭的绝大部分以及孚玉镇、五里乡。丘陵区主要由

侏罗纪的泥质页岩、紫色砂页岩、凝灰岩、砂砾岩组成,并夹有条状石灰岩,岩 性复杂,母质类型多。

岗地有高、低之分。高岗分布在二郎、破凉、凉亭、河塌等凹陷过渡地带,相对高度在 40 米左右,坡度为 6-8 度。由第四纪的红色粘土、磷矿石、条块石灰岩、紫色砂灰岩组成水土流失强烈,植被难免破坏。低岗分布在沿湖周围,占整个岗地的 80%主要由垩纪紫色砂砾岩。第四纪色粘土组成。因流水切割形成波状起伏、岗、垄、冲相间。

断陷盆地多半发育在断陷地区,其四周山体边坡陡峭,中间陷落为盆地,长轴方向与断裂构造结构相吻合。其间常有河流贯通,形串珠状盆地结构。盆地大小不等,山区各乡均有分布。以隘口坂、清河坂、齐坂面积为最大。

冲积平原在丘陵起伏的岗地下统和湖区二级附地以上的地段,含山麓平原和河坂平原。主要分布在二郎河、凉亭河两侧,如:二郎坂、梅墩坂、茯苓坂、马坂、凉亭坂、张坂、甘家坂。冲积平原母质来源多系花岗、片麻云母等岩风化物,经流水夹带河流沉积、含有石英砂、长石类的黄沙及云母片等矿物发育而成。

沿湖洼地平原分布在泊湖、黄湖、大官湖、龙咸湖等湖滨地带,海拔 15—20 米。在地质构造上属长江大地堑下凹陷控制形成的内陆水治区域,第四纪红土或 下蜀系黄土物质组成的洼地平原。九成坂、一姑坂、黄雀坂、下仓坂和龙湖圩均 是湖相沉积物发育而成的潮十,属二元母质型。长江冲积平原分布在复兴洲地, 由长江冲积物发育而成,土层深厚,分选性明显,呈微碱性,土壤肥沃,为省重 点产棉区。本次规划区域位于宿松县复兴镇,属长江冲积平原区域。

3.1.3 地质构造

(一) 地层

本区地层区划属扬子地层区下扬子地层分区安庆地层小区,地层自志留系至 第四系皆有出露。自老至新略述如下:

奥陶系:出露地层为下统仑山组的白色、灰白色的大理岩,白云质大理岩。 志留系:出露地层有志留系下统的灰绿、灰黄泥质石英砂岩、泥质粉砂岩夹 粉砂质泥岩,高家边组灰白、浅灰色的粉砂质泥岩、砂岩。多构成背斜的核部。

泥盆系:出露为泥盆系上统五通组灰白色厚层石英砂岩、底部见薄层石英砾岩。

石炭系: 出露地层有石炭系中统黄龙组浅灰色厚层灰岩、白云岩上统船山组灰、浅灰色细一粗晶灰岩。

二叠系:出露地层有二叠系下统的孤峰组,岩性为灰、灰黑色硅质板岩、硅质页岩,含磷结核;上统的龙潭组,岩性为灰、灰黑、青灰色炭质板岩、泥质粉砂岩、遂石结核灰岩等,是主要的含煤地层;二叠系上统的大隆组,岩性为浅灰、灰黑色炭质页岩、页岩、微晶灰岩。出露地层有三叠系下统和龙山组的灰黑色泥质条带灰岩,灰岩夹页岩、泥灰岩;三叠系下统南陵湖组的灰、灰白色中厚层具缝合线构造的灰岩、白云质灰岩;中统月山组、铜头尖组粉砂岩、细砂岩、白云岩以及粉砂质页岩;上统拉犁尖组粉砂岩、砂质页岩、炭质页岩夹煤层。

侏罗系:出露地层有侏罗系下统的磨山组,岩性为灰白、灰黄色中厚层石英砂岩、粉砂岩页岩夹煤层,侏罗系中统的罗岭组,岩性为紫红、灰白色的粉砂岩夹长石石英砂岩、钙质粉砂岩、粉砂质页岩等。

白垩系: 出露地层为白垩系上统宣南组,岩性为紫红色中一厚层砾岩、砂砾岩。

第四系: 出露为下更新统安庆组棕红、棕黄色砾卵石; 中更新统戚家矶组的网纹红土; 上更新统下蜀组的棕黄、灰黄色含铁锰结核粉质粘土、粘土; 全新统芜湖组的粘土、粉质粘土。

(二)岩浆岩

区内岩浆活动较频繁,侵入岩分布面积较广泛。侵入活动主要发生在燕山期; 形成的岩体主要有大龙山岩体、总铺岩体及五横岩体等。本区侵入岩总的布局, 受北东向构造(淮阳山字型构造前孤东翼)所控制,使全区岩体之展布,呈现出 下述两个特点:其一,岩体多沿 NE50~60°方向分布。其二,各岩体所处构造部 位的不同,由于局部构造的控制,使各岩体呈不同的产状和形态。其中大龙山岩 体为燕山晚期第一阶段侵入的复式岩体,出露于头坡断裂以西的杨桥、大龙山等 地,在区域上由于北东向构造的控制而呈北东向展布,其岩性主要为似斑状黑云 母正长岩、石英正长岩、钾长花岗岩等。总铺岩体位于大龙山岩体以西,主要出 露于大龙山镇,其岩性主要为石英闪长岩、似斑状闪长岩等。五横岩体出露于工 作区北部的罗岭、五横等地,北东向展布,其岩性以闪长岩为主。

此外,区内有灰绿玢岩脉及正长斑岩脉等零星出露,一般规模较小。

3.1.4 气候气象

宿松县属北亚热带湿润气候区,气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。全县年平均气温 16.3℃,年平均降水量 1307.2mm,山区降水多于丘陵、平原。

年平均日照时数 2023.7 小时, 无霜期 254 天。常年主导风向为东北风, 年平均风速为 2.7m/s。

汛期概况: 5~9 月为汛期时段,全县汛期平均气温 24.6℃,接近历年同期略偏低。高温日数日(最高气温>35°的天数)为 11 天,较历年同期偏少 4 天,主要高温天气集中出现在 7 月下旬。日照总时数为 527.0 小时,较历年正常偏少三成,平均月日照百分率 25%。

灾情及影响:汛期降水主要以连阴雨天气为主,虽然累计雨量不大,但降水天数多。汛期有降水的天数超过一半,达到55%,其中8月和9月分别达到71%和70%。受此特点影响,中小河流洪水、山洪地质灾害、泥石流和滑坡等因短时强降水而引起的气象灾害显著减少,但持续连阴雨天气对午收和秋收秋种产生较为不利影响。

气候特点:冬末低温雨雪多。冬季气温起伏大,呈现中间高两头低的特点,其中2月平均气温为4.5℃。较常年同期偏低0.7℃。期间有2月7~10日、12~13日和17~18日3次降雪过程。累计最大积雪深度9厘米;出现罕见"凉夏"。盛夏(7-8月)全县平均气温为26.2℃,较常年同期偏低1.4℃,为1994年以来最低。从盛夏平均气温的逐旬演变来看,除7月下旬略偏高外,其他各旬均偏低0.5℃以上,其中8月中旬异常偏低3.6℃。盛夏的低温过程还伴随着高温日数相对较少,全县高温日数仅为11天,较常年同期偏少4天;夏末秋初遭遇连阴雨。8月1日~9月15日,基本以阴雨天气为主,累计降水量306.6毫米,较历年同期(219毫米)偏多近三成。平均气温24.5℃,较常年同期显著偏低2.4℃,1961年以来第二低。8月上、中、下旬和9月上半月气温分别偏低1.9°℃、3.6°℃、1.0°℃和0.9℃。累计日照时数仅1071小时,偏少五成以上:入出梅日期均比常年偏晚9天。



图 3.1-2 宿松县风玫瑰

3.1.5 水文特征

宿松县境内有 62.822km 的长江干流同马大堤段(上起汇口镇归林村,下至复兴镇王营村出县境)、华阳河流域的二郎河和凉亭河两大支流、皖河流域(宿松境内 23km²)的新民河支流。境内湖泊有 4 个,自西向东依次为:龙感湖、大官湖、黄湖、泊湖,统称为华阳河湖群。

(1)华阳河流域

华阳河流域发源于湖北省武穴市横岗山,西起湖北省武穴市盘塘,东至望江县合成圩东堤和新开坝,北接皖河流域的长河、武昌湖,南临长江与江西省、池州市隔江相望,地跨皖、鄂两省。

华阳河流域总面积 5511km², 其中安徽省 2958km² (宿松县占 80%, 其中山区 421km²、丘陵区 827km²、圩湖区 1123km²), 湖北省 2553km²。地形总体特征是西北高、东南低,流域中部由港道连接着众多的湖泊,将流域分为南北两部分,北部为山丘兼大小不等的汊湾地区,南部为由南向北朝湖泊倾斜的平原滩地。

流域内主要河流有二郎河、凉亭河,向南分别注入龙感湖、泊湖,筑墩港连接龙感湖和大官湖,长河和老婆湾沟通大官湖、黄湖和泊湖,当水位为 15m 时,湖泊面积为 910.63km²,相应容积 29.26 亿 m³。入江口建有杨湾闸、华阳闸,控制湖区水量与长江水量交换。流域产水经湖泊调蓄后,流经杨湾河的杨湾闸、华阳河的华阳闸控制后汇入长江。

二郎河发源于大别山东南麓安徽省宿松县、太湖县与湖北省黄梅县三县交界处的三面尖(海拔 10071m)、宿松县与黄梅县两县交界处的罗汉尖(海拔 10091m),流域面积 597km²,其中湖北省境内 32km²),河道全长 66.3km。河道自西北向东南延伸,蜿蜒曲折,流经钓鱼台水库出山,在宿松县隘口乡、二郎镇进入下游

丘陵圩畈区,二郎河在新城区段沿线左纳车马河、新耕河以及县城下游东南之白洋河水,于龙湖圩西注入龙感湖。二郎河是县域最大的河流,主要支流有北浴河、朱湾河廖河、广福河、清河、长溪河、铜铃河、车马河、新耕河和白洋河等。二郎河上游建有钓鱼台水库,钓鱼台水库流域面积 120km²。主要支流车马河流域面积 98.47km²,上游建有黄大口水库(小(1)型水库,汇水面积 36.0km²)。二郎河宿松水文站以上流域面积 443km²。

凉亭河发源于趾凤乡老岗村的余家新屋,自西北向东流。流经趾凤、凉亭、河塌、高岭、长铺、程岭等乡镇,在白石滩注入泊湖。主干河道长 49.5km,流域面积 289.3km²,主要支流有趾凤河、铁砂河、晓河、南河、斗山河和黑洋河等。

华阳河湖群中: 龙感湖,水位 16m 时,水域 296km²,湖水量 11.84 亿 m³;水位 11m 时水域 88km²,湖水量 0.22 亿 m³。大官湖,水位 16m 时,水域 189km,湖水量 8.5 亿 m³;水位 11m 时,水域 96km²,湖水量 05 亿 m³。黄湖在大官湖、泊湖之间,水位 16m 时,水域 122km²,湖水量 11.84 亿 m³;水位 11m 时,水域 60km,湖水量 0.12 亿 m³。泊湖跨宿松、太湖、望江三县地界,多年平均水域面积为 272km²,宿松县占 137km²。

(2)皖河流域

皖河流域发源于岳西县的陀夫(长河)、多枝尖(潜水)、黄毛尖(皖水), 东南濒临长江与本省池州市隔江相望,西南与本省望江县、宿松县及湖北省英山 县、蕲春县境内的华阳河流域相邻,西北为岳西县的淮河流域支流淠河,东北与 安庆市大观区、宜秀区、宿松县所属的破罡湖流域、菜子湖流域接壤。

皖河流域面积 6441km²,主要支流有长河、潜水、皖水。长河、潜水先行汇合于怀宁县的陶湾,形成皖河干流,然后流入该县的横坝头、石牌、江镇、洪镇,至安庆市西郊直接汇入长江,长河流域面积 2506km²,干流长度 137km;潜水流域面积 1326km²,干流长度 115km;皖水流域面积 1083km²,干流长度 99km;皖河干流流域面积 1526km²,干流长度 46km。皖河流域内的主要湖泊有武昌湖,武昌湖水系降雨经武昌湖调蓄后,由皖河闸、漳湖闸分别至皖河干流及长江,大型水库有花凉亭水库。

皖河流域宿松县境内新民河集水面积 23km²,属于长河右岸古路河支流界址河分支,古路河在太湖县老县城东南流入长河。新民河上游宿松县凉亭镇东山村

境内建有集水面积 4.3km²的东门山水库小(1)型水库。

(3)长江干流

长江上自程营归林村入县,下至套口王营村出境,流经本县 62.822km。长江宿松段多年平均径流量约 9208 亿 m³, 其中汛期水资源量约占全年水资源量的65%。

区域地表水系图见图 3.1-3。



图 3.1-3 宿松县水系图

地块周边水系图见图 3.1-4。



图 3.1-4 地块周边水系图

3.2 地块水文地质概况

3.2.1 土层性质

因本地块无地勘资料,宿松康复医院门诊大楼位于本地块东侧,距本地块约376m,此范围内地质变化情况有限,且处于同一水文单元体,如图3.2-1。本报告引用《宿松康复医院门诊大楼岩土工程勘查报告(详勘)》勘察结果。项目区地层构成与分布如下:



图 3.2-1 项目地块与宿松康复医院门诊大楼位置关系

项目区地层构成与分布如下:

根据本次勘探和原位测试,并结合土试成果分析,地块层序自上而下依次为: ①层杂填土、②-1 层粉质粘土、②-2 层粉质粘土、③层粉土夹粉细砂。现将其主要特征分述如下:

- ①层杂填土(Qal): 呈杂色、褐色等,稍湿~湿,松散~稍密,软塑状态,含砼、砖等建筑垃圾少量生活垃圾。层厚 0.80~4.80 m,层底标高 14.04~15.10 m。
- ②-1 层粉质粘土(Q4^{al+pl}):呈灰黄、褐黄色等。稍湿~湿,可塑状,含氧化铁、铁锰结核及少量高岭土等。压缩性中等,干强度中等,韧性中等,摇振反应无。稍有光泽。层厚为 1.40~3.00 m,层底标高为 11.00~13.00 m。
- ②-2 层粉质粘土(Q_4^{al+pl}):呈灰黄、褐黄色等。湿,软塑状,含氧化铁、铁锰结核及少量高岭土等。压缩性中等,干强度中等,韧性中等,摇振反应无。稍有光泽。层厚为 $0.50\sim2.00$ m,层底高程为 $10.04\sim11.60$ m。
- ③粉土(Q4^{al+pl})):呈灰黄、黄色等,稍湿~湿,中密状态,粉砂主要颗粒为石英、云母等。该层未钻穿,揭露层厚4m。




图 3.2-1 工程地质剖面图

3.2.2 地下水类型及埋藏条件

地块埋藏有上层滞水类型地下水,分布在①层杂填土层间与底部,其来源主 要是大气降水和地表水径流渗入补给,水位随降水多寡而升降。

3.3 敏感目标

本次调查地块位于安徽省安庆市松兹街道人民东路北侧、白洋河路西,周边以道路、农用地、居民区为主。本次调查地块周边 500m 概况及调查地块周围敏感目标见表 3.3-1 及图 3.3-1, 地块及周边环境现状图见图 3.3-2。

表 3.3-1 敏感目标及距离

序号	敏感目标名称	敏感目标类 型	相对地块的方位	与地块边界的距离(m)
1	东方名居小区	居民区	S	309
2	东方盛世小区-A区	居民区	W	285
3	东方盛世小区-B区	居民区	SW	297
4	玉龙社区	居民区	NW	24
5	玉龙新村小区	居民区	N	309
6	宿松东城人民医院	医院	Е	285

注: 敏感目标指地块周围可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及重要公共场所等。




图 3.3-1 地块周边环境敏感目标

3.4 地块的现状和历史

3.4.1 地块的现状

2023年10月我司工作人员对宿松县五里农科队地块进行现场踏勘,情况如下: 地块内为农用地,现状见图 3.4-1,地块航拍图见 3.4-2。



地块内(农用地,种植蔬菜)



地块内(农用地,种植蔬菜)



地块内(农用地,种植蔬菜)



地块内(农用地,种植蔬菜)



地块内(农用地,种植蔬菜)



地块内(农用地,种植蔬菜)

宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告



图 3.4-1 调查地块现场踏勘图片(2023.10)



图 3.4-2 地块航拍照片 (2023.10)

3.4.2 地块的历史

地块历史卫星影像图最早可追溯到2007年,通过卫星历史影像及人员访谈得 到地块历史变迁情况。地块历史变迁情况见表3.4-1,地块历史影像见图3.4-3。

表 3.4-1 地块历史变迁情况汇总表

年份	地块内		
2007年以前	地块内为农用地		
2007~2015年	地块内为农用地、道路、东南部存在一座居民楼		
2015~2018年	西北部道路消失,东南部居民楼拆除,东南部新增一条道路		
2018~至今	无明显变化		

时间	地块内说明	卫星影像图
2007 年 12 月	地块内为农用 地、道路、东 南部存在一座 居民楼	图例 : 地块边界 1:975
2013年11 月	无明显变化	图例 : 地块边界 (計画用): 2013/01/06
2014 年 05 月	无明显变化	图例





图 3.4-3 地块内历史影像(2007年12月-2022年04月)


3.5 相邻地块的现状和历史

3.5.1 相邻地块的现状


2023年10月我司工作人员对宿松县五里农科队地块周边进行现场踏勘,情况如下:地块东侧为居民楼、农用地、环城东路、白洋河,南侧为人民东路、农用地、居民楼,西侧为农用地、居民楼,北侧为农用地、居民楼。航拍图如图 3.5-1 所示。



地块东侧航拍图 (居民楼、农用地、环城东路、白洋河)



地块南侧航拍图(人民东路、农用地、居民楼)



地块西侧航拍图(农用地、居民楼)



地块北侧航拍图(农用地、居民楼)


图 3.5-1 地块周边环境现状航拍图


3.5.2 相邻地块的历史


地块历史卫星影像图最早可追溯到2007年,通过卫星历史影像及人员访谈得到地块周边历史变迁情况。地块周边历史变迁情况见表3.5-1,地块周边历史影像见图3.5-1。


表 3.5-1 地块周边历史变迁情况汇总表

WOOD I POSTARIAN XXXIII POLICION							
左扒	地块周边						
年份	东侧 南侧		西侧	北侧			
			农用地、东方				
	 农用地、白洋		盛世小区-A	农用地、玉龙社区、			
2007 年之前	河,池塘		区、东方盛世	玉龙新村小区、宿			
	1円 , 1巴/指 	/出 	小区-B区、龙	松客运东站			
			湖路				
2007~2014 年	新增宿松东	新增东方名居小区	无明显变化	新增城东加油站、			
2007~2014 4	城人民医院	刺增尔刀石店小区 	儿奶业文化 	中明商贸大厦			
2014~2022 年	无明显变化	无明显变化	无明显变化	无明显变化			
2022 年之后	无明显变化	无明显变化	无明显变化	无明显变化			





















图 3.5-2 地块周边历史影像(2007年12月-2022年01月)

3.6 地块未来用地规划

根据《宿松县老城区LCO4-03-04地块内原五里乡农科队用地控制性详细规划》,本调查地块用地规划是作为商住混合用地。地块规划图见图3.6-1。




图 3.6-1 地块用地规划

4 资料分析

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的识别阶段, 主要目的是为了确认地块内及周围区域当前和历史上是否有可能的污染源,从而判断是 否需要进行第二阶段土壤污染状况调查,即现场采样分析。

项目组于2023年10月对目标地块进行了第一阶段调查,调查按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)的要求实施,现场调查主要通过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈等形式,对地块的历史、现状和未来的使用情况以及与之相关的生产过程进行分析,识别地块潜在的污染状况、污染源和污染特征。

本次调查收集的资料包括:

- (1) 用来辨别地块及其相邻地块的开发及活动状况的航片或卫星图片;
- (2) 地块的土地使用和规划资料;
- (3) 地理位置图、地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料等:
- (4) 地块所在的地的社会信息, 敏感目标分布。

资料来源主要包括:现场踏勘、人员访谈、卫星地图和政府相关网站等。通过资料 收集与分析,调查人员获取了:

- (1) 地块所在区域的概况信息:
- (2) 地块的现状和历史情况;
- (3) 相邻地块的现状与历史情况;
- (4) 地块所在地的社会信息,如敏感目标分布等。

4.1 政府和权威机构资料收集分析

项目组成员于 2023 年 10 月 16 日至 10 月 20 日,先后走访了宿松县松兹街道自然资源和规划所、宿松县生态环境分局、宿松县松兹街道办事处、地块使用者以及周边工作人员和居民等,获取了足以支撑本次调查的资料,所获取的政府和权威机构资料及可信度评价详见表 4.1-1。

表 4.1-1 调查地块资料收集情况

	资料名称	收集情况	资料来源	可信度
DL LA TO TT	卫星影像或航 片	V	卫星地图,现场航拍	可信
地块利用	地块使用情况	\checkmark	网上收集、访谈得知	可信
变迁资料 	规划图	$\sqrt{}$	宿松县松兹街道自然资源和 规划所分局	可信
地拉庇大	地块位置图	$\sqrt{}$	招标文件、现场踏勘	可信
地块所在 区域的自 然信息	地形地貌、气候 气象、水文地质 等	V	安庆市宿松县政府相关网站	可信
地块所在 区域的社	敏感目标及其 分布	V	现场踏勘结合卫星地图	可信
会信息	区域环境情况	$\sqrt{}$	安庆市宿松县政府相关网站	可信
地块其他资料	工勘报告	V	《宿松康复医院门诊大楼岩 土工程勘查报告(详勘)》	可信
	地块红线	$\sqrt{}$	宿松县人民政府松兹街道办 事处	可信

4.2 其他资料收集分析

根据对地块周边居民走访的信息获知,项目地块历史上没有过工业生产经营活动。

表 4.1-2 地块其他资料收集获取情况

	资料名称	收集情况	资料来源	可信度
地块内资	地块使用现状	√	访谈、现场踏勘	可信
料	地块历史使用 现状	$\sqrt{}$	访谈、91历史卫 星影像图	可信
	周边土地使用 现状	V	访谈、现场踏勘	可信
地块周边 资料	周边土地历史 使用情况	$\sqrt{}$	访谈、91历史卫 星影像图	可信
	500m范围内敏 感目标	V	91卫星和航拍 照片	可信

4.3 潜在污染源分析

4.3.1 地块内潜在污染源分析

综合历史资料分析结果,得知:

- (1)本次调查地块历史上一直作为农用地使用,历史上未涉及工矿用途、规模化养殖、有毒有害物质储存与输送。
- (2)本次调查地块未涉及环境污染事故、危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废 填埋等相关环境事件发生。
 - (3)调查地块未涉及工业废水污染及污水灌溉。
- (4)调查地块历史上不曾有过村办小作坊,也未有外来污染土壤运至本地块等相 关环境污染潜在因数存在。
- (5) 根据人员访谈,特别是周边居民访谈得知以前农用地主要种植蔬菜,使用农家肥。

综上分析, 地块内暂无潜在污染源。

4.3.2 相邻地块潜在污染源分析

地块周边历史上主要涉及工业企业生产活动的,主要为城东加油站、宿松东城人民 医院 2 家企业,具体位置如图 4.3-1 所示。




图 4.3-1 企业与地块相对位置图

表4.3-1 地块周边企业情况汇总表

宿松县五里农科队地块土壤污染状况调查报告

编号	周边企业	相对地块的方位	与地块边界的距离 (m)	经营状态
1	城东加油站	Е	301	在营
2	宿松东城人民医院	N	285	在营





宿松东城人民医院

宿松东城人民医院







城东加油站



图 4.3-2 周边企业现场踏勘图

一、城东加油站



图 4.3-3 企业信息一览图

(一) 主要原辅材料理化性质

表4.3-2 主要原辅材料及能源消耗表

序号	名称	型号/规格	消耗量t/a
1	汽油	92#、95#	1800
2	柴油	0#	16500

(1) 汽油

在常温下为无色至淡黄色的易流动液体,很难溶解于水,易燃,馏程为30℃至205℃,空气中含量为74~123克/立方米时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg。物化性质具体如下:成分:五碳至十二碳烃类(碳氢化合物)混合物;水溶性:不溶于水;密度:0.70-0.78g/cm³;外观:透明;气味:芳香味;安全性:易燃;热值:44000kJ/kg。

(2) 柴油

在常温下为稍有粘性的棕色液体,很难溶解于水。熔点($^{\circ}$ C): -18; 引燃温度($^{\circ}$ C): 257; 沸点($^{\circ}$ C): 283 $^{\circ}$ 338; 相对密度($^{\circ}$ C): 0.87 $^{\circ}$ 0.9; 燃烧性: 易燃; 闪点($^{\circ}$ C):

38; 燃爆危险:易燃,具刺激性,高闪点易燃液体;危险特性:遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳;稳定性:稳定。

(二) 生产工艺流程及产污环节




图 4.3-4 工艺流程及产污节点图

工艺流程说明:

加油站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油、柴油的油槽车到达加油站罐区后,在油罐附近停稳熄火,连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好,接好静电接地装置,静止 15 分钟后开始卸油。油品卸完后,拆除连通软管,人工封闭好油罐进口和罐车卸油口,拆除静电接地装置,发动油品罐车缓慢离开罐区;对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存,储存时间为7~12 天,从而保证加油站不会出现油品脱销现象;加油采用正压加油工艺,通过自吸泵把油品从储油罐压出,经过加油机的油气分离器、计量器,再经加油枪加到汽车油箱中。

(三)产污环节简述

(1) 废水

主要为人员日常生活中产生的生活污水,产生量约 70t/a。其主要污染因子主要为COD、NH₃-N。生活污水经化粪池收集后通过市政管网排入污水处理厂。

(2) 废气

主要为储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程等排放的非甲烷总烃及来往加油 的机动车会产生少量的尾气。项目采用地埋卧式储油罐,罐密闭性较好,受大气环境影 响较小,可减少油罐呼吸蒸发损耗。对油罐安装卸油油气回收系统同时对加油机安装加 油油气回收装置用于回收工作中产生的油气,减少废气排放,汽车尾气主要污染物为 CO、HC、NOx等,由于进出车辆有限,尾气产生量较小,对环境影响较小。

(3) 固废

主要为生活垃圾、清洗油罐产生的废油渣。生活垃圾定点收集后,由环卫部门进行处置,日产日清;根据《国家危险废物名录》(2016)中危险废物豁免管理清单,废弃的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾,全过程不按危险废物管理,含油抹布混入生活垃圾中由环卫部门集中处理,清洗油罐产生的废油渣及废水委托专业的清罐公司对其储罐进行清理并且当天由清罐公司带走处置。

(四) 环境影响分析

经确认,该企业未发生环境污染事件和液体泄漏事件,并严格落实相关环保措施,使用双层储罐,地面硬化良好,因此在正常运行工况下,企业生产活动不会对地下水环境质量造成不利影响。该企业场地为粉质粘土层,其包气带防污性能为中级,说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水或者其它液体发生渗漏,污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水,对浅层地下水的污染很小。判断深层地下水是否会受到污染影响,通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。厂区内含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层,所以垂直渗入补给条件较差,与浅层地下水水利联系不密切。因此深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

综上所述,企业三废处置得当,距离本次调查地块边界距离约为 301m,且该区域常年主导风向为东北风,调查地块不处于企业的下风向,该区域的地下水流向为西北向东南,调查地块不处于该企业的下游。因此,该企业对该地块的影响非常小,不构成地块的潜在污染源。

二、宿松东城人民医院



图 4.3-5 企业信息一览图

(一) 主要原辅材料理化性质

储存方式及 最大 储存 序号 年总用量 形态 名称 来源 储存量 位置 规格 各类医疗保 若干 采购 1 1 1 健药品 固态 50 支/包 采购 棉签 5000包 500包 2 口選 1200包 200包 固态 20 个/包 采购 3 固态 采购 4 输液器 2000 个 300 个 注射器 采购 5 10000支 1000支 固态 1mL/5mL/20mL 各科 室药 脱脂纱布卷 采购 120包 20包 固态 50 卷/包 品间 7 脱脂棉 100 卷 固态 采购 800卷 50m/包 医用手套 2000 双 1000 双 固态 20 双/袋 采购 生理盐水 8000 瓶 100 瓶 液态 1 采购 10 84 消毒液 2t 0.2t 液态 瓶装 药房 采购 医用酒精 0.4t 液态 瓶装 药房 采购 11 0.1t 二氧化氯 污水 采购 固态 (废水处理 0.3t 0.05t 袋装

处理

站设

备间

1

1

采购

1

1

表4.3-3 主要原辅材料及能源消耗表

(1) 84 消毒液

12

13

14

15

消毒剂)

絮凝剂(聚

丙烯酰胺)

水

2t

6113.3t/a

90万 kw·h

无色或淡黄色液体,且具有刺激性气味,有效氯含量 5.5%~6.5%,是一种以次氯酸 钠为主要成分的含氯消毒剂,主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化 性,可水解生成具有强氧化性的次氯酸,能够将具有还原性的物质氧化,使微生物最终 丧失机能, 无法繁殖或感染。

0.2t

1

1

固态

1

1

袋装

1

1

(2) 医用酒精

学名乙醇,液体密度是 0.789g/cm³,气体密度为 159kg/m³,相对分子质量为 46.07g/mol。沸点是 78.4℃,熔点是-114.3℃。为无色透明的液体,有特殊香味,易挥发。 乙醇溶液中含有极化的氧氢键, 电离时生成烷氧基负离子和质子(氢离子)。具有还原 性,可以被氧化(催化氧化)成为乙醛甚至进一步被氧化为乙酸。

(3) 二氧化氯消毒粉剂

二氧化氯(CIO)是一种水溶性的强氧化剂,在常温常压下是黄绿色的气体,但在更低 的温度下则成液态。其分子量为 67.45,沸点 11 °C,熔点-59 °C。气体 CIO₂ 密度为 3.09(11 °C), 液体 CO_2 的密度为 $1.64g/cm^3$,0℃的饱和蒸气压为 500torr。二氧化氯在水中以二氧化氯 单体存在,不聚合生成 CIO₂ 气体,在 20℃和 4Kpa 压力下溶解度为 2.9g/L。在水中不与

有机物结合,不生成三氯甲烷致癌物(因此被称为不致癌的消毒剂)。CIO₂结构中有一个带有孤对电子的氯一氧双键结构,极不稳定,光反应会产生氧自由基,具有强的氧化性。

(4) 絮凝剂(聚丙烯酷胺)

聚丙烯胺简称 PAM,又分为阴离子(HPAM)、阳离子(CPAM)。絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程。在水中投加混凝剂后其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉速不断增加。

(二) 工艺流程及产污环节




图 4.3-6 工艺流程及产污节点图

工艺流程说明:

就诊病人挂号后由医护人员进行接诊,根据病人实际病情进行检查后确定诊疗方案,进行治疗或住院治疗,门诊病人诊断治疗结束后离院,住院病人经治疗康复后出院。

(三)产污环节简述

(1) 废水

本项目实行雨污分流制,雨水进入市政雨水管网。本项目产生的废水包括特殊性质 废水、医疗废水、食堂废水及洗衣房废水。项目酸性废水经中和处理后、含汞废水经硫 化钠沉淀+活性炭吸附处理后、医疗废水经化粪池处理后、食堂废水经隔油池处理后, 再与洗衣房废水一并进入医院污水处理站处理, 处理达标后通过市政污水管网排入宿松 县泓源污水处理厂处理。

(2) 废气

本项目废气主要为食堂油烟、污水处理站废气。食堂油烟经油烟净化器处理后通过

专用烟道排放,满足《饮食业油烟排放标准》(GB18438-2001)中的最高容许排放浓度; 因污水处理站无生化曝气处理系统,并且调节池和沉淀池均位于地下,因此本项目污水 处理站恶臭气体产生量较小,尽可能种植高大、能吸收臭气、有净化空气作用的树木, 以减少臭气的散发。

(3) 固废

医疗废物分类收集,委托有危废处理资质的单位处置;污水站污泥经消毒脱水后, 定期送往有资质单位处置;废活性炭收集后委托有危废处理资质的单位处置;生活垃圾 袋装化,日常日清,委托环卫部门定期清运。

(四)、环境影响分析

医院按照规范和要求对化粪池、固体废物暂存场所等采取有效的防雨、防渗漏、防流失、防腐蚀措施,该医院场地为粉质粘土层,其包气带防污性能为中级,说明浅层地下水不太容易受到污染。若废水发生渗漏,污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水,对浅层地下水的污染很小。判断深层地下水是否会受到污染影响,通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。厂区内含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大的粘土隔水层,所以垂直渗入补给条件较差,与浅层地下水水利联系不密切。因此深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。

综上所述,企业三废处置得当,企业离地块距离约 285m,且该区域常年主导风向为东北风,调查地块不处于企业的下风向,该区域的地下水流向为东北向西南,调查地块不处于该企业的下游。因此,该企业对该地块的影响非常小,不构成地块的潜在污染源。

5 现场踏勘和人员访谈

5.1 现场踏勘

5.1.1 地块现状环境描述

我单位接受项目委托后,调查工作组对地块资料进行收集,并于 2023 年 10 月进行现场踏勘。根据现场踏勘情况,地块内为农用地,土壤无异味,未发现异常。

5.1.2 现存构筑物

现场踏勘时,地块内无现存构筑物。

5.1.3 固体废弃物和危险废物

现场踏勘时,地块内未发现有遗留固体废物堆放,现场未见污染痕迹。

5.1.4 外来堆土

现场踏勘时, 地块内未发现外来堆土。

5.1.5 水环境

经现场踏勘发现, 地块内无水塘和水井等。

5.1.6 有毒有害物质的储存、使用和处置情况分析

根据现场踏勘及人员访谈,本次调查地块现状为农用地,历史上作为农用地使用, 地块历史上无有毒有害物质的储存、使用和处置情况。

5.1.7 各类槽罐内的物质和泄漏评价

根据现场踏勘及人员访谈,该地块无储罐,无相关储罐泄漏等事故记录。

5.1.8 管线、沟渠泄漏评价

通过现场踏勘和人员访谈,地块之前无天然气管道或者蒸汽管道、雨水管网、污水管网等,不涉及管线的泄漏事故。

5.1.9 污染物迁移环境因素分析

根据地块管理人员、环保人员及周边居民等相关人员的访谈情况,调查地块之前作为农用地,土地用地历史明确,无工业固废和工业废水,不存在可能的潜在污染源。地块 500 m 范围内不存在有色金属冶炼、石油加工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,不存在危险废物处置和利用活动等污染企业,存在污染隐患的风险较小。周边城东加油站、宿松东城人民医院 2 家企业主要"三废"防治措施和环境风险防范措施已基本完善,所在区域地质良好、场地稳定性和适宜性较好,在营运过程中排放的污染物对区域

环境影响很小,不构成相邻地块的潜在污染源。

综上所述,调查地块内不涉及污染物迁移相关的环境因素情况。

5.1.10 踏勘小结

根据本次踏勘情况,本地块及相邻地块均无工矿企业生产和污染痕迹,土壤均无异味和异样。本地块及周边相邻地块的历史开发情况较为简单,均为农用地、居民区、医院以及风险可控的企业,本地块和相邻地块受到工业污染源污染的风险极低。

5.2 人员访谈

2023年10月,安徽方中科技集团有限公司技术人员开展了人员访谈,邀请到宿松 县松兹街道自然资源和规划所、宿松县生态环境分局、宿松县松兹街道办事处、地块使 用者以及周边工作人员和居民等就原地块的历史使用情况、历史上发生过的安全事故、 地块周边土地使用情况等相关信息在现场进行访谈,人员访谈记录表见附件。

根据现场人员访谈了解到,地块历史上主要作为农用地,与地块历史资料和影像图获取信息一致,地块内未进行任何工业生产活动,不存在潜在工业污染源。



宿松县松兹街道自然资源和规划所管理人员



宿松县生态环境分局管理人员



宿松县松兹街道办事处管理人员



地块使用者(周边居民)



周边居民(地块附近)



周边工作人员(地块附近)



图5.2-1 现场人员访谈

表 5.2-1 调查地块人员访谈表汇总

		访谈人员	
访谈内容类型	宿松县松兹街道自然资源和规划所/张智	宿松县生态环境分局管理人员/张彪	宿松县松兹街道办事处管理人员/刘中林
联系方式	13505566020	13866080686	18055670729
地块历史使用情况	一直为农用地	一直为农用地	一直为农用地
地块污染情况	无	无	无
地块内有无固废堆放场	无	无	无
地块内有无工业废水排 放	无	无	无
地块内是否有危险废物	无	无	无
周边污染源情况	周边区域未发生环境污染事件,企业三废得到有效处置	周边区域未发生环境污染事件,企业三 废得到有效处置	周边区域未发生环境污染事件,企业三废 得到有效处置
周边敏感点	居民区、医院	居民区、医院	居民区、医院

续表 5.2-1 调查地块人员访谈表汇总

			访谈人员	
访谈内容类型	地块使用者/张永道	周边工作人员/李先生	周边居民/吴女士	周边工作人员(城东加油站)/王斌
联系方式	13685563606	13063276197	13339063881	13798422489
地块历史使用情况	一直为农用地	一直为农用地	一直为农用地	一直为农用地
地块污染情况	无	无	无	无
地块内有无固废堆放场	无	无	无	无
地块内有无工业废水排 放	无	无	无	无
地块内是否有危险废物	无	无	无	无
周边污染源情况	周边区域未发生环境污 染事件,企业三废得到有 效处置	周边区域未发生环境污染事 件,企业三废得到有效处置	周边区域未发生环境污染事 件,企业三废得到有效处置	周边区域未发生环境污染事件,企业 三废得到有效处置
周边敏感点	居民区、医院	居民区、医院	居民区、医院	居民区、医院

人员访谈记录表

100		狗 乾县	五里农科队地上	<u> </u>			
W	谈时间	The state of the s	3.10.16	记录人	丰	震	
		受访对象	口土地使用者		口企业员工		管理人员
		类型:]管理人员 □地块	周边区域工作人	人员或是	民
访	谈对象	姓名: 单位: 职务或职称 联系电话:	Alk de de de	理经7865周.			
访谈问题		A 2-	(历史上是否有其) ? 生产工艺及设备	它工业企业存在?若4 等)	f,建厂时间是	? 主要	进行哪种
	-	文用地, 种植作	作物种类是什么? 前	施肥及农药使用情况如	1何?		
	\$ 6.10	同山 辛藤	细枝拖花 未	(例后)毒农药,位	相放克印		
	2 th th c	to B soon Bit	即加工 级 公本, //	水井,是否发生过水			沙田 40 2
	7./8次	3,000m/m/22	定百有小开; 看有	小 开, 定百及主以小	P-77-73 88 13-9	\$ UM.5	下市 /近/8K-1
	4. 地块	内及周边是否	有产品、原输材料	、油品的地下储罐或均	也下输送管道? □是	D/#	□不确定
	若洗:	是,是否发生:	过泄漏?		7.7	-	口不确定
	c 40.4h	- 九田井旦末	カエル田(休安粉)権	放场?若是,堆放场?	た10年9 特別44カ	plac visc Aid	n 9
	1. Day 5. Teles Co.		有工业废水排放沟	图版 14 級 13 设置 果或渗坑? 若是,排	教 上后 <i>扫</i> 夜沟集的材料是	什么?	有无硬化
	6.地块防渗的情		有工业废水排放沟	的核子學級 15 22 3 果或滲坑 7 若是,非	大大大公司 夜沟巢的材料是	4什么?	有无硬化
	防渗的情况 7.地块F	兄?	有工业废水排放沟	的 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	按沟巢的材料是 □ 是	口皆	口不确定
	防滲的情報 7.地块F 若选	况? 内及周边是否? 是,是否发生	有工业废水排放沟	栗或滲坑?若是, 全 全 全 送 管 道 或 儲 存 池 ?	夜沟巢的材料是 □是 □是	口皆	口不确定口不确定
	防渗的情。 7. 地块片 若选。 8. 地块片	况? 内及周边是否不 是,是否发生	有工业废水排放沟 有工业废水的地下车 过泄露? 由土壤散发的异常。 废物?	栗或滲坑?若是, 全 全 全 送 管 道 或 儲 存 池 ?	夜沟巢的材料是 □是 □是 □是	口香口香	□不确分 □不确分 □不确分
	防渗的情况 7.地块压 若选。 8.地块压 若选。 10.本区	况? 内及周边是否在是,是否发生 内是否同到过了 内是否有危险员是,是否曾自 域地下水用途	有工业废水排放沟 有工业废水的地下车 过泄露? 由土壤散发的异常。 废物?	栗或滲允?若是,都 俞送管道或储存池? 气味?	夜沟巢的材料是 □是 □是 □是	口香口香	□不确分 □不确分 □不确分
	防渗的情况 7.地块海 8.地块。 9.地块。 有选	况? 内及周边是否不是,是否发生。 内是否有危险后 内是否有危险后是,是否有危险后 域地下水用途	有工业废水排放沟 有工业废水的地下车 过泄露? 由土壤散发的异常。 废物? 行利用处置? 经是什么?周边地表	樂成滲坑?若是,排門 輸送管道或儲存池? 「味? 水用途是什么?	夜沟巢的材料是□是□□是□□是□□是□□是□□是□□是□□	口香口香	□不确分 □不确分 □不确分
22	防渗的情况 7.地块质 8.地块厚 4.地块层 10.本区 不足块块 12.地块	州? 内及周边是否在 是,是否有愈险自 是,是否有愈险自 域地下水用途 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。	有工业废水排放沟 有工业废水的地下车 过泄露? 由土壤散发的异常。 废物? 行利用处置? 是是什么?周边地表 可重污染企业和其它	樂成滲允?若是,排門 命送管道或儲存池? 飞味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是	夜沟巢的材料是 □是是 □是是□□是是 □是是 □是是 □ □ □ □ □ □ □ □ □	口香香	□不确分 □不确分 □不确分 □不确分
	防渗的情况 7.地块选 8.地块户 5.地块选 10.本区 11.地块 12.地块	州? 内及周边是否在 是,是否有愈险自 是,是否有愈险自 域地下水用途 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。 地下水用。	有工业废水排放沟 有工业废水的地下车 过泄露? 由土壤散发的异常。 废物? 行利用处置? 是是什么?周边地表 可重污染企业和其它	樂或滲坑?若是,排門 論送管道或儲存德? 气味? 可能的污染隐患?是 企业之后,有幼儿园、学校、	夜沟巢的材料是 □是是 □是是□□是是 □是是 □是是 □ □ □ □ □ □ □ □ □	口香香	□不确分 □不确分 □不确分 □不确分
	防渗的情况 7.地块选 8.地块户 5.地块选 10.本区 11.地块 12.地块	別? 内及周边是否生 力是而到过! 内是不有一种。 力是不有一种。 力是不有一种。 力是不有一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是不是一种。 力力,是一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。	有工业废水排放沟 有工业废水的地下车 过泄露? 由土壤散发的异常。 废物? 行利用处置? 是是什么?周边地表 可重污染企业和其它	樂或滲坑?若是,排門 論送管道或儲存德? 气味? 可能的污染隐患?是 企业之后,有幼儿园、学校、	夜沟巢的材料是 □是是 □是是□□是是 □是是 □是是 □ □ □ □ □ □ □ □ □	口香香	□不确确 □不确。 □不确。 □不确。

图 5.2-2 人员访谈表 (其余人员访谈表见附件)

5.2.1 访谈小结

通过人员访谈了解到: 地块历史上为农用地, 地块内不存在工业企业生产, 无工业固废等。

地块现状为农用地。根据《宿松县老城区 LCO4-03-04 地块内原五里乡农科队用地控制性详细规划》,本地块未来拟作为商住混合用地。

调查地块 500 m 范围内不存在有色金属冶炼、石油加工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,不存在危险废物处置和利用活动等污染企业,地块内及周边区域没有发生过化学品泄漏或其他环境污染事故,存在污染隐患的风险较小。周边 2 家企业主要"三废"防治措施和环境风险防范措施已基本完善,所在区域地质良好、场地稳定性和适宜性较好,在营运过程中排放的污染物对区域环境影响很小,不构成相邻地块的潜在污染源,对调查地块的环境影响可以忽略。

5.3 土壤检测情况

5.3.1 现场采样分析

根据现场踏勘的情况,结合本地块现状,依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》,点位布设采取随机布点原则,地块面积 1026.38m²(合 1.5396 亩),设置 5 个快筛采样点位,2 个对照点位(地下水上游和常年主导风向上风向),使用光离子化检测仪(PID)对土壤 VOCs 进行快速检测,使用 X 射线荧光光谱仪对土壤重金属进行快速检测。土样快速检测的点位位置信息见图 5.3-1。




图5.3-1 土壤快筛采样点位图

	- X	3.3-1 在以下的下面归少 不	×
上台分析	上公世上	00坐标	
点位名称 	点位描述	X (m)	Y (m)
S01	对照点	3337230.641	39416950.115
S02	对照点	3337185.822	39417017.744
S1	地块内	3337225.775	39416964.421
S2	地块内	3337224.101	39416989.218
S3	地块内	3337211.205	39416964.311
S4	地块内	3337208.981	39416983.160
S5	地块内	3337201.702	39417001.970

表 5.3-1 各点位的位置信息一览表

5.3.2 质量保证和质量控制

为保证整个调查采样检测全过程的质量,建立了全过程的质量保证与质量控制体系,具体见图 5.3-2 所示。




图 5.3-2 地块调查采样检测分析质量保证体系

现场采样质量控制措施

为保证在允许误差范围内获得具有代表性的样品,在采样的全过程进行质量控制,主要质控措施如下:

(1) 采样前制定详细的采样计划,采样过程中认真按采样计划进行操作;

- (2) 对采样人员进行专门的培训,采样人员应熟悉生产工艺流程、掌握采样技术、懂得安全操作的有关知识和处理方法;
- (3) 采样时,应由 2人以上在场进行操作。采样工具、设备保持干燥、清洁,不得使待采样品受到污染和损失。

5.3.3 采样前准备

根据布设的土壤采样点,样品的采集根据现场实际情况开展。现场采样准备的材料和设备包括:定位仪器、现场探测设备、调查信息记录装备、土壤取样设备、样品的保存装置和安全防护设备等。具体如下:

- (1) 钻机设备: 手工钻:
- (2) 现场检测设备: 光电离子探测器 (PID)、X 射线荧光光谱仪 (XRF);
- (3) 防护用品与其他:手套、安全帽、防雨器具、采样记录单、影像记录 设备、现场通讯工具等。

5.3.4 土壤样品采集

为了现场判断采样区域可能的污染情况,帮助确定土壤采样深度,通过X射线荧光光谱分析仪(XRF)和光电离子探测器(PID)对土壤样品中重金属和VOCs含量进行现场检测。XRF和PID如图5.3-3。



手持式 VOC 气体检测仪 (PID)



手持式重金属检测仪 (XRF)

图5.3-3土壤快速检测仪器

土壤样品采集时,根据XRF和PID的快速检测结果、土样感观指标(主要有气味、颜色、性状)以及污染迹象、样品深度分布的原则综合判断、筛选样品送实验室检测。

① XRF和PID快速检测

在现场用XRF和PID仪器检测采集的每个样品,检测样品中重金属和挥发性

有机气体浓度。选择读数高的样品送实验室检测。

② 感观指标和污染迹象

在现场仔细观察采集的每个样品,从土壤样品的气味、颜色、性状以及污染迹象定性判断土壤是否受到污染。将选择感观指标异常、有明显污染迹象的样品进行检测。

③ 样品深度分布

本次采集0~50cm处土壤样品。

5.3.5 土壤评价标准

本地块作为商住混合用地,本次调查参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值评价,其中总铬和锌的评价标准通过对照点和采样点数据对比,具体见表 5.3-2。

序号	检测因子	第一类用地筛选值	参照标准
1	砷	20	
2	镉	20	
3	铜	2000	CD26600 2019
4	铅	400	GB36600-2018
5	汞	8	
6	镍	150	
7	锌	/	采样点和对照点数据
8	总铬	/	对比

表 5.3-2 建设用地土壤污染风险筛选值单位 mg/kg

5.3.6 采样检测结果与评价

本次共设置监测土壤样品点位5个及2个对照点,土壤快速检测结果见表5.2-3。

表 5.3-3 土壤快速检测点位快筛浓度

检测因子				重金属(自	单位 mg/kg)				VOCs
J짜 4%1 Ezi 1	镍	铜	总铬	铅	砷	镉	汞	锌	(mg/m ³)
S01	14.227	15.491	40.994	15.154	6.061	0.098	0.011	65.910	0.3
S02	30.491	22.630	68.086	13.331	7.324	0.127	0.013	77.925	0.2
S1	36.021	23.959	98.267	23.319	12.340	0.220	0.051	125.299	0.4
S2	14.069	12.198	30.054	13.331	5.147	0.091	0.013	42.223	0.3
S3	33.091	22.431	69.291	22.576	11.126	0.235	0.056	69.119	0.4
S4	22.065	19.098	64.975	17.345	7.324	0.133	0.028	62.545	0.3
S5	13.148	19.561	39.865	22.545	8.521	0.079	0.011	62.543	0.3
均值	23.302	19.338	58.790	18.229	8.263	0.140	0.026	72.223	0.31
最大值	36.021	23.959	98.267	23.319	12.340	0.235	0.056	125.299	0.4
最小值	13.148	12.198	30.054	13.331	5.147	0.079	0.011	42.223	0.2
筛选值	150	2000	/	400	20	20	8	/	1

注: "ND"为未检出, "/"为无筛选值因子。

5.3.7 采样快筛结果分析与评价

本地块共检测土壤点位 7 个,快筛 5 个样品及 2 个对照点样品,根据表 5.3-3, XRF 快速检测结果表明:重金属中砷、镉、铜、镍、铅、汞含量均低于《土壤 环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)中第一 类用地筛选值,其中总铬和锌含量采样点和对照点数据对比无异常。其它点位各 土壤样品中挥发性有机物含量范围在 0.2~0.4mg/m³, VOCs 含量极低。

5.3.8 快筛小结

根据现场踏勘情况,调查地块现状主要为农用地。现场踏勘判断,地块周边对本地块土壤和地下水不存在潜在污染。使用 XRF 和 PID 对表层土壤进行了快速检测,快筛结果未见异常。

6 调查资料关联性分析

6.1 资料收集、现场踏勘、人员访谈的一致性分析

调查地块历史资料收集、现场踏勘和人员访谈总体上相互印证、相互补充,为了解调查地块的情况提供了有效的信息。本次调查历史用途变迁、现场用途信息从历史资料、现场踏勘和人员访谈方面较为一致,人员访谈补充了历史资料收集和现场踏勘带来的信息缺失,使地块历史脉络更加清晰;调查地块的规划用途、是否发生过突发环境事件及企业三废排放情况,历史资料和人员访谈相互佐证,人员访谈的内容更为详细,且人员访谈中多个信息来源显示的结论也比较一致;其他如地块内管线、渗坑等情况,历史资料、现场踏勘和人员访谈相互验证,结论一致。一致性分析具体见表 6.1-1。

序号	地块信息	收集资料	现场勘查	人员访谈	是否一致
1	历史用途	农用地	农用地	农用地	一致
2	地块现状	农用地	农用地	农用地	一致
3	规划用途	商住混合用地	商住混合用地	商住混合用地	一致
4	是否有工业企业活动	无	无	无	一致
5	工业三废情况	无	无	无	一致
6	地下管线情况	无	无	无	一致
7	是否有危化品存储	无	无	无	一致
8	是否有固废堆场	无	无	无	一致
9	是否发生过突发环境事件	无	无	无	一致

表 6.1-1 调查地块一致性分析情况表

6.2 资料收集、现场踏勘、人员访谈的差异性分析

调查资料中,历史卫星图、历史资料、现场踏勘和人员访谈内容相互佐证,最终综合判定地块各历史时期时间节点、历史用途及地块其他相关信息。历史卫星图、历史资料、现场踏勘和人员访谈内容基本一致不存在差异性。

7 结果和分析

7.1 调查结果分析

7.1.1 资料分析

结合历史影像、对相关管理部门资料查询分析总结如下:

宿松县五里农科队地块现状为农用地,历史上主要用途:农用地,主要种植蔬菜。地块内无工业固体废物存放、无工业废水排放源、未曾发生过化学品泄漏或其他环境污染事故,场地内无管线、管道,地块内无可能的污染源。

通过对地块 500 m 范围内进行调查,地块 500m 范围内,周边地块历史上主要为道路、村庄、学校和污染风险可控的企业。周边企业主要"三废"防治措施和环境风险防范措施已基本完善,所在区域地质良好、场地稳定性和适宜性较好,在营运过程中排放的污染物对区域环境影响很小,不构成相邻地块的潜在污染源,周边企业对调查地块的环境影响可以忽略。

综上所述,历史资料显示地块内及周边地块无可能的污染源。

7.1.2 现场勘查结果分析

现场踏勘期间地块内土壤无刺激性气味,地块内为农用地,现场快筛土壤重 金属、有机物含量均无异常。

综合考虑以上因素判断,现场踏勘未发现地块土壤受到环境污染。

7.1.3 人员访谈结果分析

地块内为农用地,地块 500 m 范围内,主要为道路、村庄、学校和污染风险可控的企业。根据人员访谈结果地块内及周边地块无污染可能的污染源。

综上所述,通过历史资料收集、卫星图、现场踏勘情况及人员访谈可知,地块内历史上作为农用地,主要种植水稻。地块 500 m 范围内不存在有色金属治炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,不存在危险废物处置和利用活动等污染企业,地块内及周边区域没有发生过化学品泄漏或其他环境污染事故,存在污染隐患的风险较小。周边 500m 范围内企业主要"三废"防治措施和环境风险防范措施已基本完善,所在区域地质良好、场地稳定性和适宜性较好,在营运过程中排放的污染物对区域环境影响很小,不构成相邻地块的潜在污染源,周边企业对调查地块的环境影响可以忽略。

7.2 不确定性分析

本报告基于实际调查,以科学理论为依据,结合专业的判断进行了分析和建议。考虑到所掌握的调查、调查时间、调查范围以及其他因素,现场调查的结果存在一定的不确定性。

- (1) 现场采样点位是通过潜在污染识别进行的合理化布设,由于土壤的非流动性,污染物浓度分布具有一定的差异性,单个点位的检测数据仅反映该点位代表区域,不能完全统一反映该点所在区域的污染物浓度。
- (2)截至目前为止,尚无建设用地土壤污染状况调查能够彻底明确一个地块的全部潜在污染。本项目调查工作依据现行国家相关法律法规和技术导则开展调查中未发现的污染物及情况不应被视为现场该类污染物及情况完全不存在的保证,而是在本项目工作内容范围内所得出的调查结果。
- (3)由于人为及自然等因素的影响,本报告是针对现阶段的实际情况进行的分析。如果之后地块状况有改变,可能会改变污染物的种类、浓度和分布等,进而对本次调查的准确性和有效性造成影响。
- (4)本次调查结果仅反映调查采样期间地块内土壤环境状况,且是基于地块现有条件和现有评价标准而做出的专业判断,未来该地块由于土地用地类型或评价标准等发生变化时,建议对现有调查结论进行评估,必要时需要重新开展地块土壤环境调查与评估。
- (5)由于地块使用历史较长,根据调查期间进行的历史资料收集、人员访谈,对地块历史情况了解得不够彻底,不够全面,故本报告中对地块历史情况分析阐述具有一定的局限性和不确定性。

整体而言,本次调查中的不确定因素带来的影响有限,不确定水平总体可控。

8 结论和建议

8.1 结论

通过现场踏勘、人员访谈、地块资料分析判断本次调查地块为非疑似污染地块,地块及周边区域当前和历史上均无可能的污染源。并通过现场快速检测设备 XRF、PID 检测可知,参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第一类用地筛选值,土壤样品中快速检测汞、铅、镍、锅、砷、铜、锌、总铬含量均未出现异常。依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019),若第一阶段调查确认地块内及周边区域当前和历史上均无可能的污染源,则认为地块的环境状况可以接受,调查活动可以结束。

该地块不属于污染地块, 无需进行第二阶段调查。

8.2 建议

- (1)本次调查结果仅反映调查采样期间地块内土壤环境状况,且是基于地块现有条件和现有评价标准而做出的专业判断,未来该地块由于土地用地类型或评价标准等发生变化时,应对现有调查结论进行评估。
- (2)若开发过程中发现地表区域及土壤存在异常颜色、气味等情况,应及时向当地环保主管部门汇报并进行相关措施处置,防止地块残留污染物造成任何人身伤害及环境二次污染。
- (3)加强环境管理工作,将各项环境监管措施、制度落实到位,确保消除 各类环境污染隐患
- (4)业主单位加强地块的环境管理工作,落实各项土壤和地下水的污染防治措施,严禁向地块内非法倾倒和就地掩埋建筑垃圾、生活垃圾及外来土壤。
- (5)该调查地块规划用地类型为商住混合用地,在下一步开发或建筑施工期间,应保护调查地块不被外界人为环境污染,并做好本地块水土保持工作,控制该地块保持现有的良好状态,杜绝调查地块在前期调查与后续再开发利用阶段之间的监管真空,避免外来固废倾倒、废水偷排等现场产生外源污染。
- (6)根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第三十三条,后续开发建设中剥离的表土,应当单独收集和存放,符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。

9 附件

附件1 相关批复

宿松县人民政府

松政秘 [2021] 78号

宿松县人民政府关于同意 宿松县老城区 LC04-03-04 地块内原 五里乡农科队用地控制性详细规划修改的批复

县自然资源和规划局:

你局《关于批准宿松县老城区 LC04-03-04 地块内原五里乡农科队用地控制性详细规划修改的请示》(松自然资规字[2021]160号)收悉。经研究,原则同意该地块控制性详细规划,现就有关事项批复如下:

一、同意规划调整内容: 将 LC04-03-04 地块 1026. 38 平方 米用地调整为商住混合用地。

二、同意规划调整后各项控制指标:


地块	用地	用地	用地面 积(公	容积	建筑	绿地	建筑高	建	筑退让 线(;		红	备
编号	代码	性质	顷)	率	密度	率	度(米)	东	南	西	北	注
LC04-03- 04-01	(070 102 兼容 0901)	商住混 合用地 (商业 兼容量 ≤20%)	1026. 38	≤ 1.75	≤38%	≥25%	≤24	/	3.7	/	1	


- 1 -

三、同意建筑退让、建筑间距、停车位配建等内容参照 2017 版《安庆市控制性详细规划通则》要求控制。 此复。



附件 2 地块地勘资料





安徽建筑工业学院岩土工程勘察研究院 第2页 共20页 目 录 一、工程概述 1、工程概况 2、勘察目的 3、勘察工作量布置及周期 二、场地工程地质条件综述 1、位置及地形地貌 2、地基岩土构成与岩性特征 3、地下水 三、场地及地基条件综合评价 1、场地的稳定性 2、场地和地基的地震效应 3、天然地基设计参数 四、岩土工程设计和施工的建议及要求 1、基础设计方案建议 2、施工建议 附表图 1、钻孔平面布置图 1张 2、工程地质剖面图 6 张 3、土工试验成果报告表 1张 1张 4、地基土物理力学性质指标数理统计表

第3页 共20页

宿松康复医院门诊大楼 岩土工程勘察报告

(详勘)

一、工程概述

1、工程概况

宿松康复医院拟在宿松县城孚玉路南侧兴建门诊大楼, 共2幢, 均为6层, 框架结构; 总建筑面积约5000㎡。现受建设单位委托, 我院进行施工图设计阶段的岩土工程详勘工作。

2、勘察目的

拟建工程的重要性等级、场地等级及地基等级均为三级, 故本次岩 土工程勘察等级为丙级。

勘察的主要目的:

- (1)、查明拟建场地地基岩土构成及其分布规律,为地基基础设计 提供所需的岩土工程设计参数:
- (2)、了解勘察场地范围内地下水埋藏条件,判定其对砼有无侵蚀 性:
 - (3)、查明拟建场地内有无不良地质作用,并提出相应的治理措施:
 - (4)、评价场地和地基的抗震性能;
 - (5)、对拟建建筑基础设计和施工提供技术性的参数和建议。
 - 3、勘察工作量布置及周期

本次勘察根据拟建工程规模、结构特点和场地地质条件, 依据国

第4页 共20页

家现行的《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)、

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)、

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、

《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)等规范标准及勘察合同的要求,共布置钻孔6个,其中取土孔2个,一般钻探孔4个,静探孔4个。总进尺75.5米,取原状土样13件。外业工作于2010年4月8日结束,2008年4月13日提交土工试验报告,2010年5月16日正式提供岩土工程勘察报告。

二、场地工程地质条件综述

1、位置及地形地貌

拟建场地位于宿松县城孚玉路南侧,场地地势高差较大,钻孔孔口标高为15.14~19.60m,高差4.46m。高程从孚玉路中心线假设高程为20.00m引测(甲方指定)。拟建建筑物及钻孔位置按甲方提供的规划图放孔定位。

建筑场地第四纪地貌形态属沿江平原一级阶地地貌单元。

2、地基岩土构成及岩性特征

根据本次勘探和原位测试,并结合土试成果分析,拟建场地地层层序自上而下依次为: ①层杂填土——②-1层粉质粘土——②-2层粉质粘土——③层粉土夹粉细砂。现将各层地基岩土的岩性结构特征分别叙述如下:

第5页 共20页

- ① 层杂填土(Q*1): 呈杂色、褐色等,稍湿~湿,松散~稍密,软塑状态,含砼、砖等建筑垃圾及少量生活垃圾。层厚 0.80~4.80m,层底标高 14.04~15.10m。
- ②-1 层粉质粘土(Q₄^{al*pl}):呈灰黄、褐黄色等,稍湿~湿,可塑状态,含氧化铁、铁锰结核及少量高岭土等。压缩性中等,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,稍有光泽。层厚1.40~3.00m,层底标高11.00~13.00m。其静探Ps值一般为1.9~2.7MPa,平均2.2 MPa。
- ②-2 层粉质粘土(Q, alrol):呈灰黄、褐黄色等,湿,软塑状态,含氧化铁、铁锰结核及少量高岭土等。压缩性中等,干强度中等,韧性中等,无摇振反应,稍有光泽。层厚 0.50~2.00m,层底标高 10.04~11.60m。其静探 Ps 值一般为 0.8~1.9MPa,平均 1.2MPa。
- ③ 层粉土夹粉细砂(Q, alrol):呈灰黄、黄色等, 稍湿~湿, 中密状态, 粉砂主要颗粒为石英、云母等。 实测标贯击数一般为 13~17 击/30cm, 平均 16 击/30cm。该层未钻穿, 揭露层厚 4m。

地基岩土物理力学性质指标详见《土工试验成果报告》和《地基 土物理力学指标数理统计表》。

3、地下水

勘察场地埋藏有上层滞水类型地下水,分布在①层杂填土层间与底部,其来源主要是大气降水和地表水迳流渗入补给,水位 随降水多寡而升降。

根据环境水文地质资料及水质分析报告, 场地地下水及土对

第6页 共20页

砼无侵蚀性。

三、场地及地基条件综合评价

1、场地的稳定性

根据宿松区域地质资料及本次勘察结果分析, 拟建场地未发 现有影响该场地稳定性的不良地质作用, 地层分布不均匀, 故判 定该场地属稳定的建筑场地。

2、场地和地基的地震效应

- (1)根据宿松区域地质资料,拟建区无不良地质构造。宿松抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,第一组。
- (2) 根据本次勘察及附近资料分析,该场地第四纪覆盖层厚度> 15m,经估算该深度范围内地基土的平均等效剪切波速 250>Vse ≥ 140m/s,属中软场地土,建筑场地类别Ⅱ类,属于对抗震一般地段。

拟建场地的特征周期为 0.35s。

3、天然地基设计参数

综合分析室内外勘探资料,该场地各层岩土的地基承载力特征值 fak 和压缩模量 E。、基床系数 K 可采用下表值:

土层代号	岩土名称	f _{ak} (kPa)	E_s (MPa)
2-1	粉质粘土	200	9.0
2-2	粉质粘土	110	7.0
3	粉土夹粉细砂	200	10. 0

第7页 共20 页

4、桩基设计参数


根据岩土各项测试结果、有关规范及当地经验,有关沉管灌注桩设计参数可按下表采用:


土层代号	土层名称	桩的侧阻力特征值 (qsia)(kPa)	桩的端阻力特征 值(qpa)(kPa)
1	杂填土	8	
2-1	粉质粘土	25	
2 -2	粉质粘土	20	
3	粉土夹粉细砂	25	1000


四、岩土工程设计和施工的建议及要求


1、基础设计方案建议

- 1、根据拟建工程的性质、规模和场地地基条件,如采用天然地基时需考虑软弱下卧层的不利情况,建议采用筏板基础或条形基础。如计算允许可考虑独立基础。以②-1层粉质粘土作为基础持力层。亦可采用沉管灌注桩基础,以③层粉土夹粉细砂作为桩端持力层,桩端进入持力层的深度≥1.5D(D为桩径),桩长建议≥7.5m。
- 2、采用天然地基时,基坑开挖请做好基坑支护工作,地段条件许可时可采用 1:1 (高宽比)放坡处理。
- 3、基坑降排水措施(建议):沿基坑底部设置明沟和集水井,及时排出基坑底积水,基坑外围四周地面做好向外排水的散水坡,防止地表水流入基坑。
 - 2、基槽(桩)开挖至设计标高时,严防基坑长时间积水浸泡和曝










附件 3 地块未来规划



附件 4 人员访谈记录表

人员访谈记录表

也块名称	-	王里农科队为				- Th	
方读时间	7023	. 10.16	记录人		书	R.	
	受访对象 类型:	口土地使用者 口环保部	□企业管理人 门管理人员 □				F管理人员 居民
方谈对象	单位: 水	LE TLANT					
	历史使用情况	(历史上是否有其 7 生产工艺及设备	它工业企业存在	? 若有,建	一时间是	:7 主要	进行哪种类
一道为	如此,主要	中极旅车。	未使用剧委员	药使用	校家	10	LAMETIN AS O
3.甩块 ~	的及SUUM周辺;	是否有水井? 若有	1水开,走省友生	,以水体存积	,颜色即	X^*\\$K;F	常現象?
190000	(内及周边是否? (是,是否发生)	有产品、原辅材料	、油品的地下储	罐或地下输	口是	口否	□不确定 □不确定
					- 25	17.75	口小棚走
5. 地功		,	放场?若是。堆		地放什么	、废弃物	y?
抢块 6. 地基 防滯的情	内尺周皮粉 内及周边是否	有工业固体废物指 发 拐,旋块周边 有工业废水排放汽	图层设数场	站注海沙	转输	始	地面在公
を収 6.地域 防港的報 7.地块	内之居(文化) 内及周边是否 初。?	发扬, 旋块周边 有工业废水排放汽 可工业废水的地下	1厘点代数据 1集或渗坑?若是	访汗 冷 沙 ,排放沟渠	的材料是	14公?	地面在公
を 中 6. 地域 防滞的相 え 7. 地块 若近	内及周边是否存 识。 内及周边是否存 内及周边是否存 。是不发生这	发扬, 旋块周边 有工业废水排放汽 可工业废水的地下	图度指数场 樂或滲坑?若是 输送管道或储存	访汗 冷 沙 ,排放沟渠	的材料是 □是 □是	4/4公? 日香 口香	た の か か か か か か か か か か
6. 地域防滞 石 7. 地铁游 8. 地块 9. 地块	内及周边是否存 识。 内及周边是否存 内及周边是否存 。是不发生这	方、	图度指数场 樂或滲坑?若是 输送管道或储存	访汗 冷 沙 ,排放沟渠	的材料是 □是是 □是	1/4公? 日本百百 日本百百	佐加 東 在
6.地村 6.地村 7.地岩遊 8.地块 9.地岩遊 10.本區	内及周边是否存记? 内及周边是否存 。 ,是否发生之 内是否闻到过由 内是否有危险 。 是,是否有危险 。 是,是不可能 。 是,是不可能 。 是,是不可能 。 是,是不可能 。 是,是不可能 。 是,是不可能 。 是,是不可能 。 是,是不是。 。 是,是,是一个。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。 是。	有工业废水的地下 可工业废水的地下 过泄露? 由土壤散发的异常 变物? 厅利用处置? 是什么?周边地?	图度指 款稿 與與漆坑?若是 輸送管道或储存 气味?	步行 為 功 , ≢放沟渠 池 ?	□是是 □是是 □是是	日本 日本 日本 日本 日本 日本	但不确定 □不确定 □不确定 □不确定
6.地的 7.地关进 8.地的 9.地差进 10.本国 11.地址 12.地址 12.地址	内及周边是否有记。 内及周边是否有。 ,是否解到过由 内是否有危险的 ,是不不用途。 是是不是不是不是不是不是不是不是。 是是是是不是是不是是不是。 是是是是是是是是	有工业废水的地下 工产。 工产。 工产。 工产。 工产。 工产。 工产。 工产。 工产。 工产。	图度指表高 與與漆坑?若是 線送管道或储存 气味? 是水用途是什么? 是可能的污染隐患 是否有幼儿园、	沙子 為沙 , 排放沟渠 他?	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	100 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	使和保护 有无硬化或 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定

人员访谈记录表

	1000年3	经收纳队处	决			
时间		. 10.16	记录人	韦秀	2	
	受访对象	口土地使用者	□企业管理人员	口企业员工	口政府	存管理人员
2010000	类型:	□环保部门]管理人员 口龟块	周边区域工作。	人员或	居民
对象	单位: 48 尔 职务或职称 联系电话:	. 40 jul 25 : 13) § 8422489				ā.
型生产?	史使用情况	(历史上是否有其实		有,建厂时间是	? 主要	要进行哪科
	FEELIN SANSKA	佐藤玉石巻 目 ほんっ も	· 爾耳克尔	n litto		
to J b				93		
一直为灭	用处,王发	种极流采示	使用剧台发展,	使用农家即	,,	
	及500m周边	是否有水井?若有;	水井,是香发生过水	体浑浊,颜色耳	发气味	异常现象?
FU						
4. 地块内	及周边是否	有产品、原辅材料、	油品的地下储罐或	也下输送管道?	Š 20	
1000000			and the same of the same of	口是		口不确定
若选是	,是否发生	过泄钃?		口是	口否	口不确定
5. 地块内	及周边是否	有工业固体废物堆放	效场?若是,堆放场?	在哪? 堆放什么	、废弃年	勿?
6. 地球闪		有工业质水柱的沟流				
方線的情况 元	7	B T 30.827/17/1/195	未以滲机?右走,拝》	改沟渠的材料是	给什么?	有无硬化
7.地块内	17	有工业废水的地下等		口是	♂香	口不确定
5滲的情况 7.地块内 若选是	.7 及周边是否存 .,是否发生〕	有工业废水的地下等)送管道或储存池?	口是	♂香	口不确定口不确定
方滲的情况 7.地块内 若选是 8.地块内	.7 及周边是否存 .,是否发生〕	有工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常 ^会)送管道或储存池?	口是口是	□香 □香	口不确定口不确定
7.地块内 若选是 8.地块内 9.地块内	。? 及周边是否看 ,是否发生; 是否闻到过日 是否有危险级	有工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常 ^会)送管道或储存池?	□是□□是□□是□□是□□	が否の否	□不确; □不确; □不确;
7.地块内 若选是 8.地块内 4.地块内 4.地块内 5.地块内	及周边是否在 ,是否发生过 是否闻到过日 是否有危险级 ,是否曾自有	写工业废水的地下等 过泄露? 由土壤散发的异常。 度物? 行利用处置?	送管道或储存池?	□是□□是□□是□□是□□	が否の否	□不确分 □不确分 □不确分
7.地块内 岩选是 8.地块内 9.地块内 岩选是	及周边是否存,是否发生;是否闻到过日是否有危险股,是否有危险股,是否曾自行成地下水用途	有工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常。 度物?	送管道或储存池?	□是□□是□□是□□是□□	が否の否	□不确分 □不确分 □不确分
方漆的情况 7. 地块内 若选是 8. 地块内 方流是 10. 本区与 7. 10. 本区与	及周边是否存。 ,是否发生过 是否有知过由 是否有危险度 ,是否有危险度 ,是不常曾自 发地下水用途	有工业废水的地下新过泄露? 过泄露? 由土壤散发的异常。 度物? 行利用处置? 是什么?周边地表	送管道或储存池? 味? 水用途是什么?	□是□是□是□是□	□香 □香 □香	□不确就 □不确就 □不确就 □不确就
方漆的情况 7. 地块内 若选是 8. 地块内 方流是 10. 本区与 7. 10. 本区与	及周边是否存。 ,是否发生过 是否有知过由 是否有危险度 ,是否有危险度 ,是不常曾自 发地下水用途	有工业废水的地下新过泄露? 过泄露? 由土壤散发的异常。 度物? 行利用处置? 是什么?周边地表	送管道或储存池?	□是□是□是□是□	□香 □香 □香	□不确然 □不确然 □不确然
方緣的情况 7.地块内是 8.地块内。 9.地去选是 10.本区与 11.地块压	及周边是否有,是否有允验的,是否有危险的,是否有危险的,是否有危险的,是不有一种。	写工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常和 度物? 行利用处置? 是什么?周边地表。 重污染企业和其它	送管道或储存池? 味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是 企业三茂(子)。右右	口是 口是 口是 口是 口是 口是 口是	□否 □否 □ □ 查 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□不确则 □不确则 □不确则 □不确则
方緣的情况 7. 地块内是 8. 地块内内。 10. 本人, 11. 块块质。 11. 块块质。 11. 块块质。 11. 块块质。	及周边是否有,是否属到过自是否有危险自,是否有危险自,是不有危险自,是不是不,从一个人。 是不是不,是不,是不,是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	写工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常和 使物? 行利用处置? 是什么?周边地表。 重污染企业和其它 说(500m范围内是	送管道或储存池? 味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是 企业工度(子)有效 否有幼儿园、学校、	口是 口是 口是 口是 口是 百曾发生过环境 居民区、医院	□ 否否 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 数 □ ∞ □ ∞	□不确则 □不确则 □不确则 □不确则 □不确则 □不确则
方緣的情况 7. 地块内是 8. 地块内内。 10. 本人, 11. 块块质。 11. 块块质。 11. 块块质。 11. 块块质。	及周边是否有,是否属到过自是否有危险自,是否有危险自,是不有危险自,是不是不,从一个人。 是不是不,是不,是不,是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	写工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常和 使物? 行利用处置? 是什么?周边地表。 重污染企业和其它 说(500m范围内是	送管道或储存池? 味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是 企业三茂(子)。右右	口是 口是 口是 口是 口是 百曾发生过环境 居民区、医院	□ 否否 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 数 □ ∞ □ ∞	□不确则 □不确则 □不确则 □不确则 □不确则 □不确则
方緣的情况 7. 地去选块内,内是 8. 地块块内,是 10. 本人,地,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,上,	及周边是否有,是否属到过自是否有危险自,是否有危险自,是不有危险自,是不是不,从一个人。 是不是不,是不,是不,是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	写工业废水的地下新过泄露? 由土壤散发的异常和 使物? 行利用处置? 是什么?周边地表。 重污染企业和其它 说(500m范围内是	送管道或储存池? 味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是 企业工度(子)有效 否有幼儿园、学校、	口是 口是 口是 口是 口是 百曾发生过环境 居民区、医院	□ 否否 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 查 百 □ 数 □ ∞ □ ∞	□不确则 □不确则 □不确则 □不确则 □不确则 □不确则
	1.地块灰? 2.若上块内 3.地块内 4.地接块内 5.地块	类型: 类型: 类型: 类名: 之心 并说: 此次 并说: 此次 并说: 此次 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一	类型: 过名: 20人 单位: 60人 か 10分 职务或职称: 联系电话: 12 \ 842248 1.地块历史使用情况 (历史上是否有其代型生产? 产品是什么? 生产工艺及设备。 2.若为农用地,种植作物种类是什么? 加入 2.若为农用地,种植作物种类是什么? 加入 4.地块内及周边是否有产品、原辅材料、若选是,是否发生过泄漏? 5.地块内及周边是否有工业固体废物堆放大,大块大角、大角、大角、大角、大角、大块、大角、大块、	类型: □环保部门管理人员 □枪块 姓名: 乙戌 单位: 必分 か	类型。 □环保部门管理人员 □ 危缺周边区域工作。 姓名: Z 以 单位: 以 5 か p 2 分 明 5 明 5 明 5 明 5 明 5 明 5 明 5 明 5 明 5 明	类型: □环保部门管理人员 □ 允块周边区域工作人员或 姓名: Zox 单位: 以名

11111111	僧松县王	/ /	THE PROPERTY OF		100	T	
方读时间	2023.1	0.16	记录人		P	The same	
	受访对象	口土地使用者	口企业管理人	员 口企业	员工	国政府	好管理人员
	类型:		7管理人员 口	地块周边区均	成工作。	人员或人	居民
方谈对象	姓名: 27 单位: 72 职务或职称: 联系电话: /5	1505566010 1505566010					
9933997	以历史使用情况	(历史上是否有其' (生产工艺及设备		若有,建厂	时间是	₹? 主要	进行哪种乡
FO							
2.若为	9农用地,种植作	物种类是什么? 放	 电肥及农药使用作	情况如何?			
FU	(内及500m周)辺3	植 放文 (含度) 是否有水井? 若有 同产品、原辅材料	水开,差否友生	夏水体阵汛,	颜色原	又"专味子	平常現象?
类 ?	· 是不发生的	計制領2			口是		□不确定 □不确定
40.4	若选是,是否发生过泄漏?						
地块内开	tizs企业,天届	了工业固体废物堆 原作及场,加加 了工业废水排放沟	大周边国废城	经的消费	放什么	成 弃物	的? 人表发生进
地块内开	して少企业,天图 央内及周边是否有	百工业固体废物堆 层产格数据,加强	大周边国废城	经的消费	放什么	成 弃物	的? 人表发生进
地域内 6. 地域 防滲的作 ろ 7.地域	七工业企业 , 天届 块内及周边是否不 肯况?	了工业固体废物堆 发光	火周边 国 及 抗 果或渗坑?若是	发 场 的 洋 的 排放沟渠的	放什么	以废弃** 是什么?	的? 人表发生进
炒款	近少企业,天后 块内及周边是否不 青况? 	了工业固体废物堆 发光	集成	发 场 的 洋 的 排放沟渠的	放什么	上	为? 有无硬化。 □不确定
次次	近少企业,天后 块内及周边是否不 青况? 	五工业固体废物堆 方工业废水排放沟 工业废水的地下车 过泄露? 土壤散发的异常 ⁴ 物?	集成	发 场 的 洋 的 排放沟渠的	放什么材料是	次度弃物 合什么?	有无硬化耳 口不确定 □不确定
次次	大人之少,天后 大内及周边是否不 有况? 内及周边是否有 为是,是否发生之 内是否解到过由 内是否有危险废 为是,是否有危险废 为是,是否有危险废 为是,是否有危险及	五工业固体废物堆 方工业废水排放沟 工业废水的地下车 过泄露? 土壤散发的异常 ⁴ 物?	聚或渗坑?若是 聚或渗坑?若是 俞送管道或储存剂 (味?	发 场 的 洋 的 排放沟渠的	放什么材料是	次度弃物 合什么?	有无便化E □不确定□不确定□不确定□不确定□不确定□
先扶內子 6.地均 7.地 7.地 8.地 9.地 装 10.本 1	此少企业,天后 共内及周边是否不 有况? 内及周边是否有 在是,是否何到过由 内是否有危险废 在是,是否有危险废 在是,是否有危险废 在是,是否有允险废	五工业固体废物堆 及外域场,他的 五工业废水排放沟。 工业废水的地下车 过港碼? 土壤散发的异常 ⁴ 物? 5利用处置?	聚或渗坑?若是 企工 (基本) 企工 (基本) 企工 (基本) 企工 (基本) 企工 (基本) 企工 (基本)	多码,这样 作放沟渠的 1872	放什么	废弃物 合什么? □ 古香 □ 古香	有无便化E 「不确定 「不确定 「不确定
た状れる 6.地域 7.地域 若数 8.地域 9.地域 10.本 11.地域	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	五工业固体废物堆。 发作及场,他 五工业废水排放沟。 五工业废水的地下车 土壤散发的异常本 数? 一种用处置? 是什么?周边地表 銀污染企业和其它	聚或渗坑?若是 企业	多码,这样 作放沟渠的 1872	放什么	废弃物 合什么? □ 古香 □ 古香	有无便化E 「不确定 「不确定 「不确定
た状れる 6.地域 7.地域 8.地域 9.地域 10.本 11.地域 12.地域	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	五工业固体废物堆 近代收场,也仍 五工业废水排放沟 工业废水的地下车 过泄露? 土壤散发的异常本 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	學或渗坑?若是 企送管道或储存剂 (味? 水用途是什么? 可能的污染隐患 也否有幼儿园、等	2 是否曾发生 校、居民区	放什么人。	废弃物 作人。 香香香香香香香	有无硬化原口不确定定口不确定定口不确定定以下不确定定定以下,
た状れる 6. 地的 7. 地名 8. 地块 3. 地块 10. 本 11. 地 12. 地 12. 地 11. 地	大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	五工业固体废物堆 方工业废水排放沟 工业废水的地下车 过港區? 土壤散发的异常。 土壤散发的异常。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型。 一型	學或渗坑?若是 企送管道或储存剂 (味? 水用途是什么? 可能的污染隐患 也否有幼儿园、等	2 是否曾发生 校、居民区	放什么人。	废弃物 作人。 香香香香香香香	有无硬化原口不确定定口不确定定口不确定定以下不确定定定以下,


地	央名称	宿松县:	国农村的地	Ł			
访i	炎时间		10.16	记录人	丰	韦震	
		受访对象	口土地使用者	口企业管理人员	口企业员工	口政府	管理人员
		类型:]管理人员 □地块	周边区域工作人	员或剧	民
访问	淡对象	姓名: 单位: 职务或职称: 联系电话:	13866080686				
方炎可愿			(历史上是否有其管 ? 生产工艺及设备等	2工业企业存在?若4 等)	f,建厂时间是	? 主要	进行哪种
		de ITI bil. (Ed. 14c /r	HALLE HILL OF	i- mm mt. ek- off Aki con kili sen A	n lat n		
				能肥及农药使用情况如 パース・キャナ /			
				(细层)毒农药、1			
	3.地块	内及500m周边	是否有水井? 若有	水井,是否发生过水	体浑浊,颜色或	《 气味男	常現象?
	4. 地块	内及周边是否	有产品、原辅材料、	油品的地下储罐或	ALC: NO 1980 CO. ST. ST.	-4	
	若选	是,是否发生	过泄漏?		口是口是		□不确定 □不确定
	6. 地块防渗的情		有工业废水排放沟	果或渗坑?若是,排	放沟渠的材料是	:什么?	有左使化
	1000000				93999	- Nato	0.0000000000000000000000000000000000000
		内及周边是否有 是,是否发生;	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	命送管道或储存池?	_		口不确定
	8.地块	内是否闻到过日	由土壤散发的异常。	(味?	口是	口否	□不确定
	9.抢块	内是否有危险质	安物?		口是	口否	口不确定
	100,000,000,000,000	是,是否曾自					口 不确定
		《城地下水用途 引他下水	是什么? 周边地表	水用途是什么?			
	11.地址	中周边是否曾有	重污染企业和其它	可能的污染隐患?是	否曾发生过环境	竟污染	事故?
	12.地均	上周边敏感点情	况(500m范围内是	企业 5 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 / 18 /	居民区、医院	、自然	保护区、
	幼儿	园居民区					
	13.其作	也补充					

	2023.	10.16	记录人	お	重	
	受访对象 类型:	口土地使用者	□企业管理人员 『门管理人员 ☑ 地块		□政府	好管理人员 居民
方谈对象	姓名: 单位: 职务或职称: 联系电话:	教生 1306327		周边工作。	1700.00	
型生 そ 2者: - 直治 3.地:	产?产品是什么? 为农用地,种植们 文风地,之变分 块内及500m周边;	?生产工艺及设 主物种类是什么? 好植成果(是否有水井?若	施肥及农药使用情况如 台菜、红素等),未 有水井,是否发生过水	11何? 《 使用过度》表现 体浑浊,颜色。	数人	使用饱蒸肥
4. 地	块内及周边是否有	有产品、原辅材料	料、油品的地下储罐或5	也下输送管道? □是	des	口不确定
若	选是,是否发生i	寸泄漏?				口不确定
FERRY	FILLER, F	国废缝数据	,地块周边国废场	故场防海风	方漏	杨岭鱼地
6.地 防渗的 7. 地	块內及周边是否存 情况?	「了工业废水排放》 「工业废水的地下	, 後	收沟渠的材料是	四杏	有无硬化或
6. 地 防渗的 7. 地 若	块內及周边是否有情况?	了工业废水排放? 了工业废水的地下 生滑露?	句渠或滲坑?若是,排〕 一输送管道或储存池?	收沟渠的材料是	四杏	有无硬化或 □不确定 □不确定
6. 地 防渗的 元) 7. 地 若 8. 地 9. 地	块內及周边是否存 情况? 央内及周边是否有 选是,是否发生过	有工业废水排放? 「工业废水的地下 过泄露? 1土壤散发的异常	句渠或滲坑?若是,排〕 一输送管道或储存池?	收沟集的材料是 □是 □是	什么? 口否 切否	有无硬化或□不确定□不确定□不确定□
6. 绝的 7. 地若 8. 地 9. 地 4. 10.本	块內及周边是否有 情况? 共內及周边是否有 选是,是否第到过由 共內是否何到过由 共內是否有危险 放是,是否有危险 成选是,是否曾自 区域地下水用途;	行工业废水排放? 了工业废水的地下 过港露? 由土壤散发的异常 行为用处置?	句渠或滲坑?若是,排〕 一输送管道或储存池?	收沟集的材料是 □是 □是 □是	什么? 口否 切否	有无硬化或 □不确定 □不确定 □不确定
6. 绝的	块內及周边是否有 情况?	了工业废水的地下 工业废水的地下 工程露? 工土壤散发的异常 完物? 行利用处置? 是什么?周边地;	句渠或滲坑?若是,排剂 输送管道或储存池? (气味?	收沟集的材料是□是□是□□是□□是□□是□□是□□是□□	四香 四香	有无硬化或 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定
6. 绝的 7. 地若 8. 地若 10.本 11. 地 12. 地	块内及周边是否有 持况? 共内及周边是否有 共内及周边是否有 共内是是否有到过由 共内是是否有否的自 大力是是,是否有否的自 区域地下水用途; 块周边是否有; 块周边是否有; 块周边是否有;	工业废水排放? 工业废水的地下 生灌露? 生壤散发的异常 物? 行利用处置? 是什么?周边地: 重污染企业和其" 兄(500m范围内	为渠或渗坑?若是,排》 输送管道或储存池? (*气味? 表水用途是什么?	收沟集的材料是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □ □ □ □ □ □ □ □	什么? 图 香香 香香	有无硬化或 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定
6. 绝的 7. 地若 8. 地若 10.本 11. 地 12. 地	块內及周边是否有 持况? 中內及周边是否有 共內及周边是否有 共內是是否有 中內是是否有 中內是是否有 一种。 中內是是不 中內是是。 中內是是。 中內是是。 中內是是。 中內是是。 中內是。 中內是。 中內是。 中內是。 中內是。 中內是。 中內。 中內。 中內。 中內。 中內。 中內。 中內。 中內	工业废水排放? 工业废水的地下 生灌露? 生壤散发的异常 物? 行利用处置? 是什么?周边地: 重污染企业和其" 兄(500m范围内	为渠或港坑?若是,排》 输送管道或储存池? (气味? 表水用途是什么? 它可能的污染隐患?是 是否有幼儿园、学校、	收沟集的材料是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □ □ □ □ □ □ □ □	什么? 图 香香 香香	有无硬化或 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定 □不确定

的谈时间	2017	10.16	已建	ł.	5	
20120000000		□土地使用者		70	1K	de Adreson I III
	受访对象 类型:		The state of the s			存管理人员
the laborated in	姓名:	口种採飾	门管理人员 口地块居]边区域工作。	人贝玖	居氏
方读对象	单位:	张水道		4-4-0		
	职务或职称	Carried Control of the Control of th	of tents	翅花(周	边传民	رد)
	联系电话:	1368556366		10.10.000		
			它工业企业存在? 若有	,建厂时间是	17 主要	提进行哪种类
SEE.	/ / 加速刊名	? 生产工艺及设备	一寺)			
E						
无	与专用物 油箱机	生物技術具具な の	施肥及农药使用情况如	tar o	_	
		할 이번 일이 되면 되었다면 그렇게 하다 하는데		10 10 W		
一国为	使用地,主要分	种植蔬菜(自	菜、红薯等),形	型的过程	好人	便用农家服
3.地均	央内及500m周边;	是否有水井? 若有	水井,是否发生过水体	浑独,颜色的	2气味,	异常现象?
70		31				
10000	块内及周边是否?	有产品、原辅材料	、油品的地下储罐或地	下输送管道?	1 (3	
	XIIIO III I	127 HH C MC4107277	THINNY PAGE 1 PREPRENCES			口不确定
若注	选是,是否发生这	过泄漏?		□是	口否	口不确定
5. 地址	块内及周边是否在	有工业固体废物堆	放场?若是,堆放场在	哪? 堆放什么	、废弃年	m?
50 KKK	KINCH A	国废缝数据。	地块图访图房始	战场防治的	台區	满着 如
免保收 6. 地址 防維的付	块内及周边是否有	国医始终场, 有工业废水排放沟		战场防治的	台區	满着 如
防漆的f	快内及周边是否有 情况? 快内及周边是否有	有工业废水排放沟 了工业废水的地下 ³	地块图访图房始	公场的修 员 海渠的材料是	分 □什么?	有无硬化或 口不确定
防渗的f	快内及周边是否存 情况?	有工业废水排放沟 了工业废水的地下 ³	他快周边围房货 渠或總統,若是,排放	公场的修 员 海渠的材料是	分 □什么?	有无硬化或
防渗的作 入 7.地步 若让	央内及周边是否有 肯况? 中内及周边是否有 选是,是否发生过	有工业废水排放沟 了工业废水的地下 ³	他快用边围房 築或滲坑?若是,排放 輸送管道或储存池?	公场的修 员 海渠的材料是	分 □什么?	有无硬化或 口不确定
防止 7.地步 若让 8.地块	映内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否发生过 快内是否闻到过由	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 工泄露? 3土壤散发的异常。	他快用边围房 築或滲坑?若是,排放 輸送管道或储存池?	以为 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	44么?	有无硬化或 有无硬化或 口不确定 口不确定 口不确定
防後的付入 7.地步 若过 8.地块 9.地块	映内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否发生过 快内是否闻到过由	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 工泄露? 3土块散发的异常。	他快用边围房 築或滲坑?若是,排放 輸送管道或储存池?	为 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	有无硬化或 有无硬化或 一不确定 一不确定 一不确定
防 後 的 付	快内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否发生的 快内是否闻到过由 快内是否有危险废	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 过湿露? 3土壤散发的异常。 5 5 7 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	他快用边图度均 梁或滲坑;若是,排放 梁或滲坑;若是,排放 會送管道或儲存池?	为 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	有无硬化或 有无硬化或 口不确定 口不确定 口不确定
防 %的付 7.地步 若立 8.地块 9.地块 者 过 10.本	快内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否发生过 快内是否闻到过由 快内是否有危险废 选是,是否曾自行 区域地下水用途	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 工泄露? 3土块散发的异常。	他快用边图度均 梁或滲坑;若是,排放 梁或滲坑;若是,排放 會送管道或儲存池?	为 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	有无硬化或 有无硬化或 一不确定 一不确定 一不确定
防渗的付 7.地均 若过 8.地切 9.地块 若过	快内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否发生过 快内是否闻到过由 快内是否有危险废 选是,是否曾自行 区域地下水用途	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 过湿露? 3土壤散发的异常。 5 5 7 7 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	他快用边图度均 梁或滲坑;若是,排放 梁或滲坑;若是,排放 會送管道或儲存池?	为 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	有无硬化或 有无硬化或 一不确定 一不确定 一不确定
防緣的十八 7.地均若以 8.地均 7.地均 7.地均 7.地均 7.地均 7.地均 7.地均 7.地均 7	实内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否阿到过由 中内是否有危险废 是是,是否有答曾自行 医域地下水用途。	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 工量露? 3 土壤散发的异常。 医物? 了利用处置? 是什么?周边地表	他快用的用房价。 梁或滲坑?若是,排放 渝送管道或储存池? 气味?	为案的材料是□是是□□是是□□是是□□是是□□是是□□是是□□	MA (本)	有无硬化或有无硬化或一不确定 一不确定 一不确定 一不确定
7.地址 7.地址 8.地址 9.地址 10.本 11.地:	央内及周边是否有 中内及周边是否有 先是,是否闻到过由 中内是否有危险废 是是,是否有危险废 是是,是否有的自行 区域地下水用途 块周边是否有。	有工业废水排放沟 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的是常不 工业废水的地下和 工业废水的是常不 工业废水的地下和 工业废水的是常不 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的是常不 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的,在一个工业废水的。 工业废水的,在一个工业废水的。 工业废水。 工业废水。 工业废水。 工业废水。 工业废水。 工。 工。 工。 工。	他快度的国际场。 梁或德坑?若是,排放 输送管道或储存池? 气味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是否	为 所有 是是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ 是 □ □ 是 □ □ 是 □ □ 是 □ □ 是 □	10 古香 □ 古香 □ □ 香香	有无硬化或有无硬化或一不确定 一不确定 一不确定 一不确定
防渗的扩充。 7.地步若过 8.地步 9.地芬过 10.本 11.地址	实内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 选是,是否阿到过由 是是不有否的自行 是是,是不有否的自行 这域地下水用途。 快周边是否有了	有工业废水排放沟 了工业废水的地下和 过湿露? 3土填散发的异常。 3土填散发的异常。 5种? 5种用处置? 是什么?周边地表 重污染企业和其它	他快用的国家协会 梁或滲坑?若是,排放 输送管道或储存池? "味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是否 企业汇废得到在效	为	公告在 香香香香 香香香	有无硬化或有无硬化或一不确定定 一不确定 一不确定 一不确定
防渗的付入。 7.地均若过 8.地均 9.地共 10.本 11.地;	央内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 是是,是否有有的是是 中内是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	有工业废水排放沟 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业财政的异常。 工业粮散发的异常。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	他快度的国家场。 梁或德坑?若是,排放 畲送管道或储存池? 一味? 一水用途是什么? 可能的污染隐患?是否 企业汇废得到有效。 查看幼儿园、学校、屋	为 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A	有无硬化或有无硬化或一不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □ 不确定
防渗的1 7.地均 8.地均 9.地岩 10.本 11.地;	央内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 是是,是否有有的是是 中内是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	有工业废水排放沟 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业财政的异常。 工业粮散发的异常。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	他快用的国家协会 梁或滲坑?若是,排放 输送管道或储存池? "味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是否 企业汇废得到在效	为 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A	有无硬化或有无硬化或一不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □ 不确定
防緣的 7.地均 8.地以 7.地均 10.本 11.地 12.地 12.地 12.地 12.地 12.地 13.	央内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 是是,是否有有的是是 中内是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	有工业废水排放沟 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业财政的异常。 工业粮散发的异常。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	他快度的国家场。 梁或德坑?若是,排放 畲送管道或储存池? 一味? 一水用途是什么? 可能的污染隐患?是否 企业汇废得到有效。 查看幼儿园、学校、屋	为 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A	有无硬化或有无硬化或一不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □ 不确定
防緣的子, 地域 若 8.地域 为 10.本 (文 地 11.地 12.1 出 、	央内及周边是否有 情况? 中内及周边是否有 是是,是否有有的是是 中内是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不有不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是不可能的。 是是,是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	有工业废水排放沟 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业废水的地下和 工业财政的异常。 工业粮散发的异常。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	他快度的国家场。 梁或德坑?若是,排放 畲送管道或储存池? 一味? 一水用途是什么? 可能的污染隐患?是否 企业汇废得到有效。 查看幼儿园、学校、屋	为 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A	有无硬化或有无硬化或一不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □不确定定 □ 不确定

方谈时间	TO STATE OF THE ST	5里农科队4	记录人	1 1	To	
60 BKtt 141		10.16		1 10	1K	Advance i El
	受访对象 类型:	口土地使用者	□企业管理人员	口企业员工	-	
A. Maria E. Ac	央型: 姓名:	口坏係部	门管理人员 口地块	周边区域工作力	人贝以	8氏
方谈对象	単位: 単位: 职务或职称 联系电话:	. 是女士 13339063681		蜀逝民 (4	经在	地块消逝
8572175175	历史使用情况		它工业企业存在? 若不	与, 建厂时间是	? 主要	进行哪种类
	农用地, 种植(生物种类是什么? 1	施肥及农药使用情况如	11何?	-	
3.地块	大用地,主要的内及500m周边	种植族来(台 是否有水井? 若有	· 杀,红貂等), 水井,是否发生过水	使用过 <u>刷</u> 多的 体浑独,颜色即		
4. 地方	中内及周边是否	有产品、原辅材料	、油品的地下储罐或	地下输送管道? 口是	小	□不确定
若说	是, 是否发生	过泄漏?				口不确定
EM REPORT	京工业企业 声	京周常维数据.	放场?若是,堆放场。	放场防治的	台區	游台地
EM REPORT	及工业企业 , 中及周边是否	京周常维数据.	放场?若是,堆放场。 他快用边图废价 樂或滲坑?若是,排〕	放场防治的	台區	游台地
免疫的 6.地均 防渗的物 子)	大 <u>工业企业</u> 民内及周边是否 记?	有工业废水排放沟 有工业废水排放沟	地块图边图密始	放场 防接	分展》 什么?	游台地
免债的 6.地均防治的制 入 7.地块 若说	中, 中, 中, 中, 中, 是 中, 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	有工业废水排放沟 有工业废水排放沟	抢仗周边国废 好 渠或滲坑?若是,排〕 编送管道或储存池?	放场 防接	分展》 什么?	有无硬化或 有无硬化或 口不确定 口不确定
作。 6. 地均防 活油的 7. 地块 若说 8. 地块 9. 地块	中, 中, 中, 中, 中, 是 中, 是 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	有工业废水排放沟 有工业废水的地下 过泄露? 由土壤散发的异常 废物?	抢仗周边国废 好 渠或滲坑?若是,排〕 编送管道或储存池?	以 1	A 什么? □香香	有无硬化或 有无硬化或 口不确定 口不确定
6. 地均防治的有不 7. 地块 若 3 8. 地块 9. 地块 5 10.本[内及周边是否 结况? 内及周边是否 是,是否发生: 内是否闻到过时 内是否有危险 就是,是否有危险 就是,是否曾自 区域地下水用途	有工业废水排放沟 有工业废水的地下 过泄露? 由土壤散发的异常 废物?	後月的用度が 樂或滲坑?若是,排) 線或滲坑?若是,排) 輸送管道或储存池? 气味?	以 1	A 什么? □香香	有无硬化或有无硬化或一不确定 一不确定 一不确定
化成化 6.地的 7.地块岩 8.地块 9.地块岩 10.本区	中,及周边是否。 中,及周边是否。 中,是否有是是。 中是否有危险。 中是不有危险。 是是,是否有自己。 是是,是否有自己。 是是,是不可能自己。 是是,是不可能自己。	有工业废水排放沟 有工业废水的地下和过港路? 由土壤散发的异常。 每份? 行利用处置?	地址周边闺废好 樂或滲坑?若是,排〕 输送管道或储存池? 气味?	□是 □是 □是 □是 □是	付金? □香香 □香	有无硬化或有无硬化或 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定
6. 地的 6. 地的 7. 地块岩 8. 地块 9. 地块岩 10. 本[11. 地址	内及周边是否有是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人	有工业废水的地下经过推露? 由土壤散发的异常。 经物? 行利用处置? 是什么? 周边地表	後月的用度が 樂或滲坑?若是,排) 線或滲坑?若是,排) 輸送管道或储存池? 气味?	以 10	名 本 本 本 本 本 を 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香	有无硬化或有无硬化或 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定 中故?
6. 地的 6. 地的 7. 地块岩 8. 地块 9. 地块岩 10. 本[11. 地址	内及周边是否有是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人是一个人	有工业废水的地下经过推露? 由土壤散发的异常。 经物? 行利用处置? 是什么? 周边地表	他就是边国废好 樂或滲坑?若是,排) 输送管道或储存池? 气味? 水用途是什么? 可能的污染隐患?是 企业之废得到在身 是否有幼儿园、学校	以 10	名 本 本 本 本 本 を 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香 香	有无硬化或有无硬化或 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定 一不确定

附件 5 现场采样照片





校准







快筛点位 S01







快筛点位 S02







快筛点位 S1







快筛点位 S2







快筛点位 S3







快筛点位 S4







快筛点位 S5

附件 6 快筛记录

测记录表	がスカンジーち
土壤污染状况调查项目土壤快速检测记录表	面日報号.
调查项目	-4
污染状况	升無.
.,	日類、アン・アン
福本野里的洞水地块	the state of
海沙野	记录人。

海监表-01-202/1

第 1页 共 1 页

采样设备一览表 项目编号: かりょとうから 116 项目负责人: 1

仪器编号	仪器型号	仪器名称	有效期
17-77°	Myso	vicksté myre	
14-100	Track 2003	李婧女/发表走下的(4	/
mar			
	()- 		

2023年6月1日发布